
Efka euramot

PANNELLO DI COMANDO AB60D1467



ISTRUZIONI PER L'USO

No. 404252

italiano

Efka FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG

Elka EFKA OF AMERICA INC. **Efka**EFKA ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD.

Contenuto	Pagina
1. Importanti istruzioni per la sicurezza	1
2. Commo diimmiogo	2
2. Campo d'impiego 2.1 Utilizzo in conformità alle disposizioni	2 3
2.1 Others in conformation the disposition	3
3. Entità della fornitura	3
3.1 Accessori particolari	3
4. Utilizzo del pannello di comando	5
4.1 Autorizzazione d'accesso nell'impostare comandi	5
4.2 Programmazione del numero di codice	6
4.3 Selezione dei parametri	7
4.3.1 Selezione diretta dei parametri	7
4.3.2 Cambiare i valori dei parametri	8
4.3.3 Selezione dei parametri mediante i tasti +/-	9
4.4 Variare tutti i valori dei parametri del livello per l'operatore4.5 Funzioni variabili	10 10
4.6 Impostazione diretta della limitazione della velocità massima (DED)	10
4.7 Identificazione del programma sul pannello di comando	11
The resulting and the programme our pullbare of committee	
5. Messa in funzione	12
6. Regolazione delle funzioni di base	12
6.1 Senso di rotazione del motore	12
6.2 Selezione dei decorsi funzionali (processi di taglio dei fili)	12
6.3 Funzioni dei tasti degli ingressi in1, in3 e in4	16
6.4 Velocità di posizionamento	16
6.5 Velocità massima compatibile con la maccina per cucire6.6 Velocità massima	16 17
6.7 Posizioni	17
6.8 Visualizzazione delle posizioni dei segnali e d'arresto	18
6.9 Comportamento al frenaggio	18
6.10 Forza della frenatura di tenuta a macchina ferma	18
6.11 Comportamento all'avviamento	19
6.12 Tensione d'alimentazione 5V e/o 15V	19
7. Funzioni	20
7.1 Primo punto dopo rete inserita 7.2 Partenza lenta "softstart"	20 20
7.2.1 Velocità della partenza lenta "softstart"	20
7.2.2 Punti della partenza lenta "softstart"	20
7.3 Alzapiedino	21
7.4 Affrancatura intermedia	22
7.5 Segnale "macchina in marcia"	22
7.6 Rotazione inversa	23
7.7 Scaricare la catenella del crochet (modi 4/5/6/7)	23
7.8 Arresto di sicurezza	24
7.9 Variazione della corsa dei piedini/flip-flop 1	25 25
7.9.1 Segnale "variazione della corsa dei piedini"7.9.2 Velocità della variazione della corsa dei piedini	25 25
7.9.2 Vetoctia della variazione della corsa dei piedini 7.9.3 Ritardo di disinserimento della variazione della corsa dei piedini	25
7.9.4 Punti della variazione della corsa dei piedini	26
7.9.5 Variazione della corsa dei piedini per impulso	_3
(parametro $240/242/243 = 13$)	26
7.9.6 Variazione della corsa dei piedini continua/flip-flop 1	
(parametro 240/242/243 = 14)	26

7.10 Limitazione della velocità n9	27
7.11 Dispositivo di controllo del filo della spolina	27
7.12 Taglio dei fili	27
7.12.1 Rasafilo a punto annodato (modi 03, 10, 13 e 14)	28
7.12.1.1 Velocità di taglio	28
7.12.2 Rasafilo a punto catenella (modi 4, 5 e 6)	28
7.12.2.1 Punto catenella per Pegasus (modi 4, 5 e 6)	28
7.12.2.2 Funzione di taglio ad inizio cucitura (modo 5)	29
7.13 Funzioni per macchine a sopraggitto (modo 7)	29
7.13.1 Segnale "aspiracatenella"	29
7.13.2 Conteggi iniziali e finali	30
7.14 Funzione del segnale d'uscita M3	30
7.15 Taglia-nastro (modo 6/7)	31
7.15.1 Funzioni taglia-nastro	31
7.15.2 Tempi per taglia-nastro/forbici rapide	31
7.16 Taglia-nastro manuale/forbici rapide	31
7.17 Funzioni per macchine con rientro catenella (modo 8/9)	32
7.18 Cucitura con conteggio dei punti	32
7.18.1 Punti per il conteggio dei punti	32
7.18.2 Velocità del conteggio dei punti	32
7.18.3 Cucitura con conteggio dei punti con fotocellula inserita	32
7.19 Cucitura libera e cucitura con fotocellula	33
7.20 Fotocellula	33
7.20.1 Velocità dopo riconoscimento della fotocellula	33
7.20.2 Funzioni generali della fotocellula	33
7.20.3 Fotocellula a riflessione LSM001A	34
7.20.4 Controllo della fotocellula	34
7.20.5 Avvio automatico controllato dalla fotocellula	34
7.20.6 Filtro della fotocellula per la magliera	35
7.20.7 Variazioni funzionali degli ingressi per la fotocellula	35
7.21 Funzioni di commutazione degli ingressi in1, in3 e in4	35
7.22 Limitazione della velocità con potenziometro esterno	37
7.23 Funzione "segnalazione d'errore A1" inserita/disinserita	37
7.24 Uscita di segnale posizione 1	37
7.25 Uscita di segnale posizione 2	37
7.26 Uscita di segnale - 120 impulsi/rotazione	38
7.27 Trasduttore di valori	38
7.28 Resettaggio generale	39
8. Test dei segnali	40
8.1 Test dei segnali tramite il campo di comando incorporato	40
9. Visualizzazione d'errori	41
9.1 Elementi di comando ed innesti a spina sul pannello di comando	42

1. Importanti istruzioni per la sicurezza

Durante l'impiego del motore EFKA e dei suoi accessori (per es. per macchine da cucire) è necessario rispettare sempre tutte le direttive per la sicurezza, compreso quanto elencato qui di seguito:

- Leggete attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare questo motore.
- Il motore, i suoi accessori e i dispositivi ausiliari devono essere montati e messi in funzione soltanto dopo aver preso visione delle istruzioni per l'uso ed esclusivamente da personale specializzato ed istruito allo scopo.

Per ridurre il rischio di ustioni, incendio, scosse elettriche oppure lesioni:

- Utilizzate questo motore solamente secondo le sue specifiche e come descritto nelle istruzioni per l'uso allegate.
- Utilizzate soltanto i dispositivi ausiliari consigliati dal produttore oppure quelli illustrati nelle istruzioni per l'uso allegate.
- Non è permesso l'impiego senza i relativi dispositivi di sicurezza.
- Non mettete mai in funzione questo motore se una o più parti (ad esempio, cavo, spina) di questo sono danneggiate, se il funzionamento non è perfetto e se sono riconoscibili oppure si presumono danneggiamenti (ad esempio, dopo una caduta del motore). Le regolazioni, l'eliminazione dei guasti e le riparazioni devono essere effettuate unicamente da parte di personale tecnico autorizzato.
- Non mettete mai in funzione questo motore se gli sfoghi di ventilazione sono ostruiti. Curare che gli sfoghi di ventilazione non siano intasati da pelucchi, polvere oppure fili.
- Non far cadere oppure inserire oggetti di nessun genere nelle aperture.
- Non utilizzare il motore all'aperto.
- E' vietato il funzionamento durante l'uso di prodotti vaporizzati (spray) e l'introduzione di ossigeno.
- Per staccare il motore dalla rete, disinserire l'interruttore principale e estrarre la spina di rete.
- Non tirate mai il cavo, bensí fare presa sulla spina.
- Non agire mai nei campi di azione di particolari della macchina che sono in movimento. Si consiglia estrema prudenza per esempio in prossimità dell'ago e della cinghia trapezoidale della macchina da cucire.
- Prima di montare e regolare i dispositivi ausiliari e gli accessori, ad esempio il sincronizzatore di posizionamento, il dispositivo d'inversione della rotazione, la fotocellula ecc., il motore dev'essere staccato dalla rete (disinserire l'interruttore principale oppure estrarre la spina di rete [DIN VDE 0113 parte 301; EN 60204-3-1; IEC 204-3-1]).
- Prima di rimuovere le protezioni, di montare i dispositivi ausiliari oppure gli accessori, in particolare il sincronizzatore di posizionamento, la fotocellula ecc. oppure di altri dispositivi supplementari menzionati nelle istruzioni per l'uso, spegnere sempre la macchina oppure staccare la spina di connessione alla rete.
- I lavori sull'equipaggiamento elettrico devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

- Sono vietati i lavori sulle parti e sui dispositivi che si trovano sotto tensione. Le eccezioni vengono regolamentate dalle relative normative, ad esempio DIN VDE 0105 parte 1.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico specializzato.
- I conduttori che devono essere installati devono essere assicurati per la prevista sollecitazione prevista ed essere sufficientemente fissati.
- In prossimità delle parti mobili della macchina (ad esempio la cinghia trapezoidale) i conduttori deveono essere installati ad una distanza minima di 25 mm. (DIN VDE 0113 parte 301; EN 60204-3-1; IEC 204-3-1).
- I conduttori devono essere installati separati tra di loro, preferibilmente ad una abbondante distanza allo scopo di ottenere una sicura separazione.
- Prima di effettuare l'allacciamento alla rete, assicuratevi che la tensione di rete corrisponda alle indicazioni riportate sulla targhetta di identificazione del motore e dell'alimentazione.
- Collegate questo motore soltanto con un collegamento a spina con un impianto di terra corretto. Consultare le istruzioni per la messa a terra.
- I dispositivi ausiliari e gli accessori a comando elettrico devono essere collegati soltanto ad una tensione inferiore ai 42 V.
- I motori a corrente continua EFKA sono resistenti a sovratensioni secondo la classe di sovratensione 2 (DIN VDE 0160 § 5.3.1).
- Le trasformazioni e le modifiche devono essere intraprese unicamente rispettando tutte le normative relative alla sicurezza.
- Per la riparazione e la manutenzione, utilizzare soltanto parti originali.



Le avvertenze delle istruzioni per l'uso che indicano un elevato pericolo d'infortunio per l'operatore oppure un pericolo per la macchina vengono contrassegnate nei punti corrispondenti con il simbolo riportato qui accanto.



Questo simbolo serve a rappresentare un aviso di pericolo sul pannello di comando e nelle istruzioni per l'uso. Esso indica alta tensione con pericolo di morte.

ATTENZIONE - In caso di guasto, in questa zona può sussistere ancora una tensione pericolosa anche dopo aver staccato l'allacciamento alla rete di alimentazione (condensatori non scaricati).

Il motore non è un'unità in grado di funzionare in modo indipendente ed è stato costruito per essere incorporato in altre macchine. E' vietata la messa in servizio prima che la macchina nella quale sarà incorporato sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva CE.

Conservate con cura queste istruzioni per la sicurezza.

2. Campo d'impiego

Il motore è adatto per macchine a punto annodato, a punto catenella ed a sopraggitto di diversi fabbricanti.

Questo modello può sostituire i seguenti pannelli di comando, utilizzando degli adattatori: (adattatori ved. accessori particolari)

Fabbricante della macchina	Sostituisce	Macchina	Classe	Modo taglio dei fili	Adattatore
Aisin	AB60C	Punto annodato	AD3XX,AD158 3310,EK1	0	1112815
Brother	AB60C	Punto annodato	737-113,737-913	0	1112814
Brother	AB60C	Punto catenella	FD3 B257	5	1112822
Dürkopp Adler	AB60C	Punto annodato	210,270	0	1112845
Global		Punto catenella	CB2803-56	5	1112866
Juki	AB60C	Punto annodato	5550-6	14	1112816
Juki	AB60C	Punto annodato	5550-7	14	1113132
Kansai	AB60C	Punto catenella	RX 9803	5	1113130
Pegasus	AB60C	Punto catenella	W500/UT	5	1112821
Pegasus	AB60C	Rientro catenella		8	1112827
Pfaff	AB60C	Punto annodato	563,953,1050, 1180	0	1112841
Pfaff		Punto annodato	1425	13	1113072
Rimoldi		Punto catenella	F27	5	1113096
Singer	AB60C	Punto annodato	211,212,591	1 / 2	1112824
Union Special	US80A	Punto annodato	63900AMZ	10	1112823
Union Special	US80A	Punto catenella	34000/36200	4	1112865
Union Special	US80A	Punto catenella	CS100/FS100	4	1112905
Yamato	JU60B/AB60C	Punto catenella		5	1112818
Yamato	AB60C	Rientro catenella	АВТЗ	9	1112826
Yamato		Rientro catenella	ABT13	9	1112898

2.1 Utilizzo in conformità alle disposizioni

Il motore non è una unità in grado di funzionare in modo indipendente ed è stato costruito per essere incorporato in altre macchine. E' vietata la messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporato sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva CE (appendice II, paragrafo B della direttiva 89/392/CE e supplemento 91/368/CE).

Il motore è stato sviluppato e fabbricato in conformità alle corrispondenti norme CE:

EN 60204-3-1: 1990

Equipaggiamenti elettrici per macchine industriali: Prescrizioni particolari per macchine per cucire industriali, unità e sistemi di cucitura.

Far funzionare il motore solamente:

- con macchine che lavorano con filati per cucire
- in locali asciutti

3. Entità della fornitura

1	Motore a corrente continua	DC
1	Pannello di comando	euramot AB60D1467
	- Alimentazione di rete	N156A (230V), opzionale N159 (110V)
	- Trasduttore di valori	EB301, opzionale EB302 con molla più morbida
1	Posizionatore	P5-2 in generale
		P5-4 Singer cl. 211, 212, 591
1	Interruttore di rete	NS106, opzionale NS106d / per reti a 230V
		NS107 e NS107s
1	Gruppo particolari	B131
	composto da	paracinghia completo
		gruppo di piccoli particolari
		zoccolo del motore
		leva di fissaggio 1 e 2, corta
		cavo per l'equalizzazione del potenziale
		documentazione
1	Gruppo accessori	Z 3
	composto da:	tirante completo
1	Puleggia per cinghie trapezoidali	

3.1 Accessori particolari

Modulo fotocellula a riflessione LSM001A Magnete d'azionamento tipo EM1 (per es. per alzapiedino)	 no. ord. 6100028 per i modelli fornibili consultare il foglio modelli per i magneti d'azionamento
Cavo di prolunga per l'attuatore esterno, lunghezza ca. 750 mm,	- no. ord. 1111845
completo di spina ed accoppiamento per spina	
Cavo di prolunga per l'attuatore esterno, lunghezza ca. 1500 mm,	- no. ord. 1111787
completo di spina ed accoppiamento per spina	
Spina a 5 poli con ghiera per collegamento ad un altro azionamento esterno	- no. ord. 0501278
Azionamento a pedale tipo FB301 con un pedale per lavoro in piedi	- no. ord. 4170013
con cavo di connessione, lunghezza ca. 1400 mm e spina	
Azionamento a pedale tipo FB302 con tre pedali per lavoro in piedi	- no. ord. 4170018
con cavo di connessione, lunghezza ca. 1400 mm e spina	
Mozzo d'attacco per sincronizzatore di posizionamento	- no. ord. 0300019

Cavo di prolunga per sincronizzatore di posizionamento P5, lunghezza	- no. ord. 1100409
ca. 1100 mm, completo di spina ed accoppiamento per spina	
Cavo di prolunga per sincronizzatore di posizionamento P5, lunghezza	- no. ord. 1100409
ca. 315 mm, completo di spina ed accoppiamento per spina	
Cavo di prolunga per il collegamento del motore, lunghezza ca. 400 mm	- no. ord. 1111858
Cavo di prolunga per il collegamento del motore, lunghezza ca. 1500 mm	- no. ord. 1111857
Interruttore a ginocchiera tipo KN3 (interruttore a pulsante) con cavo di	- no. ord. 58.0013
collegamento, lunghezza ca. 950 mm senza spina	20. 000. 00.0010
Puleggia 40 mmφ con protezione dell'entrata e prevenzione della caduta della	- no. ord. 1112223
cinghia (usare cinghia SPZ)	110. Old. 111 <i>LLL</i> 3
Puleggia 50 mmφ con protezione dell'entrata e prevenzione della caduta della	- no. ord. 1112224
cinghia (usare cinghia SPZ)	- No. Old. 1112224
	and 1113014
Adattatore per il collegamento alla BROTHER cl. 737-113, 737-913	- no. ord. 1112814
Adattatore per il collegamento alle macchine per cucire veloci AISIN AD3XX,	- no. ord. 1112815
AD158, 3310 e macchina a sopraggitto EK1	
Adattatore per il collegamento alle macchine per cucire veloci JUKI con	- no. ord. 1112816
indice -6	
Adattatore per il collegamento alla YAMATO	- no. ord. 1112818
Adattatore per il collegamento alla PEGASUS cl. W500/UT	- no. ord. 1112821
Adattatore per il collegamento alle macchine a punto catenella BROTHER	- no. ord. 1112822
cl. FD3 B257	
Adattatore per il collegamento alle macchine a punto annodato	- no. ord. 1112823
UNION SPECIAL cl. 63900AMZ (in sostituzione dell'US80A)	
Adattatore per il collegamento alla SINGER cl. 211, 212U-UTT	- no. ord. 1112824
(rasafilo magn.) e 591	
Adattatore per il collegamento alle macchine con rientro catenella ABT3	- no. ord. 1112826
YAMATO	10, 010, 11,100
Adattatore per il collegamento alle macchine con rientro catenella PEGASUS	- no. ord. 1112827
Adattatore per il collegamento alla PFAFF cl. 563, 953, 1050, 1180	- no. ord. 1112841
Adattatore per il collegamento alla DÜRKOPP ADLER cl. 210 e 270	- no. ord. 1112845
Adattatore per il collegamento alla UNION SPECIAL cl. 34000 e 36200	- no. ord. 1112865
Adattatore per il collegamento alla GLOBAL cl. CB2803-56	
	- no. ord. 1112866 - no. ord. 1112898
Adattatore per il collegamento alle macchine con rientro catenella ABT13	- no. oru. 1112696
YAMATO	1112005
Adattatore per il collegamento alla UNION SPECIAL cl. CS100 e FS100	- no. ord. 1112905
Adattatore per il collegamento alla PFAFF cl. 1425	- no. ord. 1113072
Adattatore per il collegamento alla RIMOLDI cl. F27	- no. ord. 1113096
Adattatore per il collegamento alle macchine KANSAI cl. RX 9803	- no. ord. 1113130
Adattatore per il collegamento alle macchine per cucire veloci JUKI con	- no. ord. 1113132
indice -7	
Trasformatore per la luce per l'illuminazione del campo di cucitura	- indicare per favore la tensione
	della rete e della lampada per
	l'illuminazione del campo di
	cucitura (6,3V oppure 12V)
Spina a 7 poli con ghiera (Mas 7100S)	- no. ord. 1110805 *)
Connettore SubminD a 37 poli completo	- no. ord. 1112900 *)
Spina di contatto singola per SubminD a 37 poli con cavetto, lunghezza 5 cm	- no. ord. 1112899
Tirante	- no. ord. 1112399 *)
	,

*) Le posizioni contrassegnate sono fornibili come gruppo accessori Z50!


4. Utilizzo del pannello di comando

4.1 Autorizzazione d'accesso nell'impostare comandi

L'impostazione di comandi è ripartita su differenti livelli per evitare la variazione involuta di importanti funzioni preregolate.

Ripartizione dell'aurorizzazione all'accesso:

- il fornitore ha accesso al livello più alto e a tutti i livelli inferiori con numero di codice
- il tecnico ha accesso al livello direttamente inferiore al più alto e a tutti i livelli inferiori con numero di codice
- l'operatore ha accesso al livello più basso senza numero di codice




4.2 Programmazione del numero di codice


Nota

I numeri di parametro rappresentati negli illustrazioni servono d'esempio. Quindi, non sono disponibili in tutte le versioni di programma. In questo caso, il prossimo numero del parametro superiore viene visulizzato (ved. lista dei parametri).

Premere il tasto P ed inserire la rete




Premere il tasto >> (prima cifra lampeggia)




Premere il tasto + e/o - per selezionare la prima cifra

Livello per il tecnico ==> No. di codice 190


Livello per il fornitore ==> No. di codice 311




Premere il tasto >> (seconda cifra lampeggia)




Premere il tasto + e/o - per selezionare la seconda cifra




Premere il tasto >> (terza cifra lampeggia)



Premere il tasto + e/o - per selezionare la terza cifra




Premere il tasto E; il numero del parametro è visualizzato. I punti fra le cifre indicano un numero di parametro.




4.3 Selezione dei parametri

4.3.1 Selezione diretta dei parametri


Dopo l'impostazione del numero di codice sul livello di programmazione




Premere il tasto >> (prima cifra lampeggia)




Premere il tasto + e/o - per selezionare la prima cifra




Premere il tasto >> (seconda cifra lampeggia)




Premere il tasto + e/o - per selezionare la seconda cifra




Premere il tasto >> (terza cifra lampeggia)




Premere il tasto + e/o - per selezionare la terza cifra




Premere il tasto E; il valore del parametro è visualizzato. Non ci sono punti fra le cifre.



4.3.2 Cambiare i valori dei parametri




Visualizzazione dopo aver selezionato il valore del parametro




Cambiare il valore del parametro mediante il tasto + e/o -

Possibilità nº 1:

Premere il tasto **E**. Il numero del prossimo parametro è visualizzato.




Premere il tasto **P**. La programmazione è terminata. I valori dei parametri cambiati vengono memorizzati solo iniziando la prossima cucitura!




Possibilità nº 2:

Premere il tasto **P**. Il numero dello stesso parametro è visualizzato.




Premere il tasto **P**. La programmazione è terminata. I valori dei parametri cambiati vengono memorizzati solo iniziando la prossima cucitura!




4.3.3 Selezione dei parametri mediante i tasti +/-


Dopo l'impostazione del numero di codice sul livello di programmazione.




Selezionare il precedente parametro mediante il tasto +.



Selezionare il precedente parametro mediante il tasto -.




Dopo aver premuto il tasto E, il valore del parametro è visualizzato.



4.4 Variare tutti i valori dei parametri del livello per l'operatore

Tutti i valori dei parametri del livello per l'operatore (vedi Lista dei parametri) possono essere variati senza impostare un numero di codice.

- Premere tasto P Il primo numero del parametro viene visualizzato. => Premere tasto E Il valore del parametro viene visualizzato. Premere i tasti +/-Il valore del parametro viene variato. => Premere tasto E => Il prossimo parametro viene visualizzato. Il valore del parametro viene visualizzato. Premere tasto E Premere i tasti +/-=> Il valore del parametro viene variato. ecc.
- Premere 2x il tasto P => La programmazione sul livello per l'operatore viene terminata.



4.5 Funzioni variabili

Funzioni variabili possono essere cambiate premendo un tasto. Lo stato d'inserimento viene indicato con diodi luminosi (led). Vedi illustrazione qui sopra!

Tabella: Coordinazione delle funzioni ai tasti ed ai led

Funzione	Tasto	Led no.	
Partenza lenta "softstart" inserita	E (S2)	1 = inserito	2 = disinserito
Partenza lenta "softstart" disinserita		1 = disinserito	2 = disinserito
Rasafilo inserito (in tutti i modi eccetto modo 7, 11 e 12)	+ (S3)	3 = inserito	4 = disinserito
Rasafilo inserito	+	3 = disinserito	4 = inserito
Rasafilo e scartafilo inseriti	+	3 = inserito	4 = inserito
Rasafilo e scartafilo disinseriti	+	3 = disinserito	4 = disinserito
Taglia-nastro ad inizio cucitura inserito (modo 7)	+ (S3)	3 = inserito 3 = disinserito 3 = inserito 3 = disinserito	4 = disinserito
Taglia-nastro a fine cucitura inserito	+		4 = inserito
Taglia-nastro ad inizio ed a fine cucitura inserito	+		4 = inserito
Taglia-nastro ad inizio ed a fine cucitura disinserito	+		4 = disinserito
Alzata del piedino in caso di arresto durante la cucitura (automatica) Alzata del piedino a fine cucitura (automatica) Alzata del piedino in caso di arresto durante la cucitura	- (S4)	5 = inserito	6 = disinserito
	-	5 = disinserito	6 = inserito
	-	5 = inserito	6 = inserito
ed a fine cucitura (automatica) Alzata del piedino (automatica) disinserita	-	5 = disinserito	6 = disinserito
Posizione di base bassa (posizione 1)	> > (S5)	7 = inserito	8 = disinserito
Posizione di base alta (posizione 2)	> >	7 = disinserito	8 = inserito


4.6 Impostazione diretta della limitazione della velocità massima (DED)

La velocità massima può essere limitata al livello specifico d'applicazione direttamente con i tasti +/- durante la marcia oppure durante l'arresto intermedio della macchina.

Questa funzione è bloccata ad inizio cucitura e/o dopo la fine della cucitura. Il valore attuale viene visualizzato e dev'essere moltiplicato per 10.

Esempio:

Il valore 330 visualizzato sul pannello di comando corrisponde ad una velocità di 3300 n/min




4.7 Identificazione del programma sul pannello di comando

Funzione	Parametro
Visualizzazione del numero di programma, dell'indice di modificazione e del numero d'identificazione	179

Dopo aver selezionato il parametro 179, viene visualizzato di seguito l'informazione seguente:

Esempio:

- Selezionare parametro 179 e premere tasto E!
- Il numero del programma (1463) viene visualizzato meno una cifra! Continuare premendo tasto >>!
- L'indice di modificazione (A) del programma viene visualizzato! Continuare premendo tasto >>!
- Numero d'identificazione cifra 1 e 2! Continuare premendo tasto >>!
- Numero d'identificazione cifra 3 e 4!
 Continuare premendo tasto >>!
- Numero d'identificazione cifra 5 e 6!



Abbandonare la routine premendo il tasto P due volte. Adesso il motore è di nuovo pronto per la cucitura. Si può abbandonare la routine anche premendo il tasto E. Il prossimo numero del parametro viene visualizzato.

5. Messa in funzione

Prima della messa in funzione bisogna assicurare, verificare e/o regolare:

- Il montaggio corretto del motore, del posizionatore e degli accessori eventualmente utilizzati
- La regolazione corretta del senso di rotazione del motore con il parametro 161
- La selezione corretta del taglio con il parametro 290
- La selezione corretta delle funzioni di tasto (ingressi) con i parametri 240/242/243
- La velocità di posizionamento corretta con il parametro 110
- La velocità massima corretta compatibile con la macchina per cucire con il parametro 111
- La regolazione delle posizioni
- La regolazione dei ulteriori parametri importanti
- Iniziare la cucitura per memorizzare i valori regolati

6. Regolazione delle funzioni di base

6.1 Senso di rotazione del motore

Funzioni		Parametro
Senso di rotazione del motore	(drE)	161

161 = 0

rotazione oraria del motore (guardare l'albero motore)

161 = 1

rotazione antioraria del motore



Attenzione!

Se il motore è montato in modo diverso, p.es. con un angolo differente oppure con rinvio di trasmissione, curare che il valore regolato con il parametro 161 corrisponda al senso di rotazione effettivamente desiderato.

6.2 Selezione dei decorsi funzionali (processi di taglio dei fili)

Questo pannello di comando può essere utilizzato per macchine a punto annodato, a punto catenella ed a sopraggitto con differenti decorsi funzionali. La selezione può essere effettuata con il parametro 290.



Attenzione

Prima della commutazione dei decorsi funzionali, togliere i cavi di connessione dagli ingressi e dalle uscite! Fare sì che la macchina installata abbia a disposizione il decorso funzionale regolato!

Fare le regolazioni con il parametro 290 soltanto dopo rete inserita!

Modd	Todd Denominazione Adattatore							Ingressi		
	Transistori di potenza ==>		FL ST2/35	M1 ST2/37	M2 ST2/28	M3 ST2/27	ML ST2/32	in1 ST2/7	in3 ST2/6	in4 ST2/8
0	Punto annodato; p.es.									
- 1	Brother (737-113, 737-913)	1112814	FL	FA1 +	FA2	FW	-	 -	NHT	-
	Aisin (AD3XX, AD158, 3310, EK1)	1112815	FL	FA1 +	FA2	FW	-	.	NHT	-
	Pfaff (563, 953, 1050, 1180)	1112841	FL	FA1	FA2	FW	ML	-	-	FLEX
	Dürkopp Adler (210, 270)	1112845	FL	FA1 +	FA2	FW	-	-	NHT	EST
1	Punto annodato; p.es. Singer	1112824	FL	-	FA2	FW	-	NHT	-	•
	(591, 211U, 212U)									
2	Punto annodato; p.es. Singer (212 UTT)	1112824	FL	-	FA	FSPL	-	NHT	-]	-
3	Punto annodato; p.es. Dürkopp-Adler (467)		FL	FA	FSPL	FW	ML	NHT	-	-
4	Punto catenella; Union Special									
	(34000 e 36200 »in sostituzione dell'US80A»)	1112865	FL	-	FA-V	FW	MŁ	LSP	LSP	ENTK
	(CS100 e FS100)	1112905	FL	-	FA-V	FW	ML	LSP	LSP	-
5	Punto catenella; decorso parallelo									
	Yamato	1112818	FL	FA	-	FW	-	LSP	-	-
	Kansai (RX 9803)	1113130	FL	FA	-	FW	ML	LSP	-	-
	Pegasus (W500/UT)	1112821	FL	FA	FA	FW	-	LSP	-	•
-	Brother (FD3 B257)	1112822	FL	FA	FA	FW	-	LSP	ENTK	-
	Global (CB2803-56)	1112866	FL	-	-	FA] -	LSP	-	-
	Rimoldi (F27)	1113096	FL	FW	FAO	FAU	ML	-	-	-
6	Punto catenella; taglia-nastro / forbici rapide		FL	Mi	AH1	AH2	ML	-	-	-
7	Sopraggitto;		FL	М1	M2	AH	ML	-	-	-
8	Rientro catenella; Pegasus	1112827	-	PD≤-1	PD≥1	-	-	LSP	N.AUTO	-
9	Rientro catenella; Yamato (ABT3)	1112826	-	PD≤-1	PD≥1	-	•	LSP	N.AUTO	-
	Rientro catenella; Yamato (ABT13)	1112898	-	PD≤-1	PD≥1	-	-	LSP	N.AUTO	-
10	Punto annodato; p.es. Union Special	1112823	FL	-	FA-V	FW	ML	ነ -] -	-
	(63900AMZ *in sostituzione dell'US80A*)									
11	Inversione del senso di rotazione tramite pedale in pos2		FL	DR-UK	PD=-2	ML	ML	N.POS	-	-
12	Inversione del senso di rotazione tramite ingresso in3		FL	DR-UK	PD=0	ML	ML	N.POS	DR-UK	-
13	Punto annodato; Pfaff (1425)	1113072	FL	FA	FSPL	FW	ML	NH	POS2	DB
14	Punto annodato; p.es.									
	Juki (5550-6)	1112816	FL	FA1+2	_	FW	\ -	١.	\	-
	Juki (5550-7)	1113132	FL	FA1+2	FZ	FW	<u>-</u>	_	_	_

I Iccito						
	T	T _	_ •	•		
		16	~1	т	0	۰

FL = Alzapiedino FA1 = Rasafilo pos. 1...1A FA2 = Rasafilo pos. 1A...2 FA1+2 = Rasafilo pos. 1...2 FSPL = Apritensione

FA-R/FA-V = Rasafilo all'indietro/in avanti

ML = Macchina in marcia

FW = Scartafilo

AH/AH1/AH2 = Taglia-nastro/taglia-nastro 1/2 DR-UK = Inversione del senso di rotazione

PD=0 = Pedale in posizione 0 PD=-2 = Soglia del pedale -2 FAO = Rasafilo superiore FAU = Rasafilo inferiore FZ = Tirafilo

 $PD \ge 1$ = Soglie del pedale 1...12 $PD \le -1$ = Soglie del pedale -1 / -2

Ingressi:

NHT = Ago alto/basso
EST = Punto singolo
FLEX = Alzapiedino esterno
N.POS = Velocità di posizionamento
N.AUTO = Velocità automatica

LSP = Arresto di sicurezza

DR-UK = Inversione del senso di rotazione

NH = Ago alto

POS2 = Marcia alla posizione 2

DB = Limitazione della velocità n12 ENTK = Scaricare la catenella del crochet

Modo 0 Macchine a punto annodato

- Taglio dei fili dallo spigolo entrante allo spigolo uscente della fessura posizione 1
- Taglio dei fili dallo spigolo uscente della fessura posizione 1 allo spigolo entrante della fessura posizione 2
- Funzione dello scartafilo durante un tempo programmabile (t6)
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Modo 1 Macchine a punto annodato (Singer 591, 211U, 212U)

- Taglio dei fili dallo spigolo uscente della fessura posizione 1 allo spigolo entrante della fessura posizione 2

 Arresto del motore allo spigolo uscente della fessura posizione 2
- Funzione dello scartafilo durante un tempo programmabile (t6)
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Modo 2 Macchine a punto annodato (Singer 212 UTT)

- Taglio dei fili durante un tempo programmabile (kt2) dopo l'arresto intermedio del motore in posizione 1
- Apritensione dallo spigolo entrante della fessura posizione 1 all'arresto dopo lo spigolo entrante della fessura posizione 2
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Modo 3 Macchine a punto annodato con sistema di taglio dei fili (p.es. Dürkopp Adler)

- Taglio dei fili durante un tempo programmabile (tFA) ed incrementi programmabili (iFA) dopo l'arresto intermedio del motore in posizione 1
- Apritensione a partire dalla partenza in posizione 1, per tutta la durata dell'inserimento (FSA), dopo il ritardo (FSE)
- Funzione dello scartafilo durante un tempo programmabile (t6)
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Modo 4 Macchine a punto catenella (Union Special)

- Rasafilo in avanti dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt2), dopo il ritardo (kd2)
- Rasafilo all'indietro dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt1), dopo il ritardo (kd1)
- Scartafilo dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt3), dopo il ritardo (kd3)
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Modo 5 Macchine a punto catenella in generale

- Segnale macchina in marcia
- 196=0 Segnale M1 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt1), dopo il ritardo (kd1)
- Segnale M2 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt2), dopo il ritardo (kd2)
- Segnale M3 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt3), dopo il ritardo (kd3)
- Alzapiedino dopo l'arresto in posizione 2 ritardato del tempo (kdF)
- 196=1 Segnale M1 dopo la fine della cucitura in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt1), dopo il ritardo (kd1)
- Segnale M2 dopo la fine della cucitura in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt2), dopo il ritardo (kd2)
- Segnale M3 INSERITO dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt3), dopo il ritardo (kt3) ed un'altra rotazione della macchina. Dopo ciò, il segnale M3 è disinserito (ved. diagramma delle funzioni!)
- Alzapiedino dopo il disinserimento dell'ultimo segnale ritardato del tempo (t7)
- 273=ON Segnale M1 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt1), dopo il ritardo (kd1)
- Segnale M2 ad inizio cucitura, per tutta la durata dell'inserimento (At2), dopo il ritardo (Ad2) e dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt2), dopo il ritardo (kd2)
- Segnale M3 ad inizio cucitura, per tutta la durata dell'inserimento (At1), dopo il ritardo (Ad1)
- Segnale M5 (ML) ad inizio cucitura, per tutta la durata dell'inserimento (At3), dopo il ritardo (Ad3).
- Non c'è segnale macchina in marcia (ved. diagramma delle funzioni)
- Alzapiedino dopo l'arresto in posizione 2 ritardato del tempo (kdF)

Modo 6 Macchine a punto catenella con taglia-nastro o forbici rapide

- Segnale M1 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt1), dopo il ritardo (kd1)
- Segnale M2 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt2), dopo il ritardo (kd2), oppure con parametro 232 = ON, come forbici rapide alternativamente con M3
- Segnale M3 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt3), dopo il ritardo (kd3), oppure con parametro 232 = ON, come forbici rapide alternativamente con M2
- Forbici rapide (M3) per tutta la durata dell'inserimento (kt3), dopo il ritardo (kd3), alternativamente con M2
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Modo 7 Macchine a sopraggitto

- Segnale M1 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt1), dopo il ritardo (kd1)
- Segnale M2 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt2), dopo il ritardo (kd2) oppure con parametro 232 = ON, come **forbici rapide** alternativamente con M3 (regolare parametro 282 = 0)
- Taglia-nastro dopo il conteggio di punti (c3) ad inizio cucitura e dopo il conteggio di punti (c4) alla fine della cucitura
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Modo 8 Macchine con rientro catenella (Pegasus)

- Segnale M1 con il pedale nella posizione -1 e -2
- Segnale M2 con il pedale nelle posizioni 1-12
- Segnale invertito M3 con il pedale nelle posizioni 1-12
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")
- Segnale macchina in marcia
- Arresto di sicurezza funziona con contatto aperto (ingresso in1 / parametro 240 = 6)
- »Velocità automatica ha precedenza all'arresto di sicurezza«
- Tasto per la marcia a velocità automatica (ingresso in 3 / parametro 242 = 10)

Modo 9 Macchine con rientro catenella (Yamato)

- Segnale M1 con il pedale nella posizione -1 e -2
- Segnale M2 con il pedale nelle posizioni 1-12
- Segnale invertito M3 con il pedale nelle posizioni 1-12
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")
- Segnale macchina in marcia
- Arresto di sicurezza funziona con contatto aperto (ingresso in1 / parametro 240 = 6)
- »L'arresto di sicurezza ha precedenza alla velocità automatica«
- Tasto per la marcia a velocità automatica (ingresso in3 / parametro 242 = 10) »La funzione della velocità automatica è invertita«

Modo 10 Macchine a punto annodato

- Rasafilo in avanti dallo spigolo uscente della fessura posizione 1 allo spigolo entrante della fessura posizione 2
- Azionamento completo del rasafilo all'indietro durante il tempo (kt1), dopo di ciò segnale ad impulsi brevi
- Scartafilo dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt3), dopo il ritardo (kd3)
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Modo 11 Inversione del senso di rotazione con pedale in pos. -2

- Segnale M1 senso di rotazione
- Segnale M2 pedale = -2
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")
- Tasto per la marcia a velocità di posizionamento (ingresso in1 / parametro 240 = 20)
- Tasto per l'inversione del senso di rotazione (ingresso in 3 / regolare parametro 242 = 21)

Modo 12 Inversione del senso di rotazione con ingresso in3

- Segnale M1 senso di rotazione
- Segnale M2 pedale 0
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")
- Tasto per la marcia a velocità di posizionamento (ingresso in1 / parametro 240 = 20)
- Tasto per l'inversione del senso di rotazione (ingresso in3 / parametro 242 = 21)

Modo 13 Macchine a punto annodato con sistema di taglio dei fili (Pfaff 1425)

- Taglio dei fili durante incrementi programmabili (iFA) dallo spigolo entrante della fessura posizione 1
- Apritensione dallo spigolo entrante della fessura posizione 1, per tutta la durata dell'inserimento (FSA), dopo il ritardo (FSE)
- Funzione dello scartafilo durante un tempo programmabile (t6)
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")
- Segnale macchina in marcia
- Tasto per la funzione "ago alto" (ingresso in1 / parametro 240 = 2)
- Tasto per la marcia alla posizione 2 (ingresso in3 / parametro 242 = 24)
- Tasto per la limitazione della velocità (n12) (ingresso in4 / parametro 243 = 11)

Modo 14 Macchine a punto annodato

- Taglio dei fili M1 dallo spigolo entrante della fessura posizione 1 allo spigolo entrante della fessura posizione 2
- Segnale M2 dopo l'arresto in posizione 2, per tutta la durata dell'inserimento (kt4), dopo il ritardo (kd4)
- Funzione dello scartafilo durante un tempo programmabile (t6)
- Segnale macchina in marcia
- Alzapiedino (ved. capitolo "Alzapiedino")

Per i diversi modi consultare il capitolo "Diagrammi delle funzioni" nella lista dei parametri.

6.3 Funzioni dei tasti degli ingressi in1, in3 e in4

Funzioni			Parametro
Ingresso 1	in1	240	
Ingresso 1 Ingresso 3	in3	242	
Ingresso 4	in4	243	

Consultare la lista dei parametri per le possibili funzioni di ingresso.

6.4 Velocità di posizionamento

Funzioni		Parametro
Velocità di posizionamento	n1	110

La velocità di posizionamento può essere regolata mediante il parametro 110 sul pannello di comando nell'ambito di 70...390 n/min.

6.5 Velocità massima compatibile con la maccina per cucire

La velocità massima della macchina viene determinata dalla puleggia che è stata scelta e dalle regolazioni seguenti:

- La velocità massima viene regolata mediante il parametro 111 (n2).
- La limitazione della velocità massima corrispondente al campo d'applicazione della macchina viene regolata come descritto nel capitolo "Impostazione diretta della limitazione della velocità massima (DED)".

6.6 Velocità massima

Funzioni		Parametro
Velocità massima	n2	111

Nota:

La velocità massima consentita della macchina per cucire dev'essere rilevata dal libretto istruzioni della ditta produttrice della macchina per cucire.

Nota:

Scegliere la puleggia in maniera tale che alla velocità massima il motore giri a circa 4000 n/min.

Nel programmare i valori di parametro con 3 e/o 4 cifre nel pannello di comando, il valore visualizzato con 2 e/o 3 cifre dev'essere moltiplicato per 10.

6.7 Posizioni

Prima della regolazione del posizionatore fare sì che il senso di rotazione dell'albero motore sia correttamente regolato!



Attenzione!

Se il motore è montato in modo diverso, p.es. con un angolo differente oppure con rinvio di trasmissione, curare che il senso di rotazione sia corretto. Eventualmente, regolare di nuovo le posizioni.



Attenzione!

Disinserire la rete per spostare i dischi di posizione.




Attenzione!

Usare la massima cautela nello spostare i dischi di posizione. Rischio di lesioni.

Assicurare che i dischi di posizione e del generatore (disco interiore) non saranno danneggiati.

Regolare le posizioni come segue:

- Levare il coperchio del posizionatore dopo aver allentato le viti
- Selezionare la posizione di base ago in basso (il led 7 sul pannello di comando s'illumina) mediante il tasto S5
- Spostare il disco centrale per la posizione 1 nella direzione desiderata
- Azionare il pedale brevemente in avanti
- Verificare la posizione di arresto
- Azionare il pedale all'indietro (taglio)
- Selezionare la posizione di base ago in alto (il led 8 sul pannello di comando s'illumina) mediante il tasto S5
- Spostare il disco esteriore per la posizione 2 nella direzione desiderata
- Azionare il pedale brevemente in avanti
- Verificare la posizione di arresto
- Ripetere il processo eventualmente
- Selezionare la posizione di base desiderata mediante il tasto S5
- Rimettere il coperchio ed avvitare le viti



Nota

Per funzioni controllate dalla fessura dei dischi del posizionatore aggiustare eventualmente l'apertura della stessa. Inserire la funzione desiderata per verificare la regolazione. L'angolo d'apertura dei dischi dei posizionatori con larghezza della fessura aggiustabile non dev'essere inferiore a 20°.

Nota

Affinché il taglio sia effettuato correttamente, le posizioni 1 e 2 non devono mai sovrapporsi.

6.8 Visualizzazione delle posizioni dei segnali e d'arresto

Funzioni	Parametro
Visualizzazione delle posizioni 1 e 2	172

E' possibile controllare facilmente la regolazione delle posizioni tramite il parametro 172.

- Richiamare parametro 172
- "PoS" è visualizzato sul pannello di comando
- Girare il volantino nel senso di rotazione del motore

Visualizzazione sul pannello di comando

Led 7 è inserito


corrisponde alla posizione 1

Led 7 è disinserito

corrisponde alla posizione 1A

Led 8 è inseritoLed 8 è disinserito

corrisponde alla posizione 2 corrisponde alla posizione 2A



6.9 Comportamento al frenaggio

Funzioni	Parametro
Effetto di frenaggio quando il valore dovuto è stato variato per ≤ 4 soglie	207
Effetto di frenaggio quando il valore dovuto è stato variato per ≥ 5 soglie	208

- Il parametro 207 influisce sull'effetto di frenaggio per l'arresto.
- L'effetto di frenaggio fra le soglie di velocità viene regolato con il parametro 208.

Per tutti i valori di regolazione vale:

Più alto è il valore e maggiore dev'essere la reazione di frenaggio!

6.10 Forza della frenatura di tenuta a macchina ferma

Funzioni	Parametro
Forza della frenatura di tenuta a macchina ferma	153

Questa funzione impedisce un movimento involuto di slittamento dell'ago a macchina ferma. L'effetto di frenatura può essere verificato girando il volantino.

- La forza di frenatura è attiva a macchina ferma
 - in caso di arresto durante la cucitura
 - dopo la fine della cucitura
- L'effetto di frenatura è regolabile
- Maggiore è il valore regolato e maggiore sarà la forza di frenatura

6.11 Comportamento all'avviamento

Funzioni	Parametro
Fianco dell'avviamento	220

La dinamica all'accelerazione del motore può essere adattata alla caratteristica della macchina per cucire (leggera/pesante).

Valore di regolazione alto = accelerazione forte

Nel caso di macchine per l'impiego leggero un contemporaneo valore di regolazione alto del fianco dell'avviamento unito ad eventuali alti valori dei parametri di frenaggio può provocare un comportamento a strappi della macchina. In codesto caso le regolazioni devono essere ottimizzate.

6.12 Tensione d'alimentazione 5V e/o 15V




Attenzione!

Disinserire la rete prima di aprire la centralina.

Per dispositivi esterni la tensione d'alimentazione sulla presa B18/6 è di +5V. Levato il coperchio, questa tensione può essere variata a +15V movendo un connettore J1 sulla scheda elettronica.

+5V = Collegare pin 1 e 2 a destra con ponte di contatto (regolazione nel momento della consegna)

+15V = Collegare pin 3 e 4 a sinistra con ponte di contatto



7. Funzioni

7.1 Primo punto dopo rete inserita

Funzioni	Parametro
1 punto a velocità di posizionamento dopo RETE INSERITA	231

Per proteggere la macchina per cucire, il primo punto dopo l'inserimento della rete viene eseguito a velocità di posizionamento, indipendentemente dalla posizione del pedale e dalla funzione partenza lenta "softstart", se il parametro 231 è inserito.

7.2 Partenza lenta "softstart"

Funzioni	Parametro
Partenza lenta "softstart" inserita/disinserita	134

Funzione:

- dopo rete inserita
- all'inizio di una nuova cucitura
- velocità controllata con il pedale e limitata da (n6)
- se predomina la velocità bassa di una funzione che si svolge in parallelo (p.es. conteggio dei punti)
- se il conteggio dei punti è sincronizzato con la posizione 1
- interruzione il pedale essendo in posizione 0
- sospensione azionando il pedale completamente all'indietro (posizione -2)

7.2.1 Velocità della partenza lenta "softstart"

Funzioni	Parametro
Velocità della partenza lenta "softstart"	115

Nel programmare i valori di parametro con 3 e/o 4 cifre nel pannello di comando, il valore visualizzato con 2 e/o 3 cifre dev'essere moltiplicato per 10.

7.2.2 Punti della partenza lenta "softstart"

Funzioni		Parametro
Punti della partenza lenta "softstart"	SSc	100

Il primo punto dopo l'inserimento della rete viene eseguito a velocità di posizionamento, indipendentemente dalla funzione partenza lenta "softstart", se la funzione "punto lento dopo l'inserimento della rete" è stata selezionata mediante il parametro 231.

7.3 Alzapiedino

Funzioni		Tasto sul pannello di comando	
	led sinistro sopra il tas led destro sopra il tasti		Tasto S4 Tasto S4
Funzioni		Parametro	
Piedino pressore automatico con il pedale ir se la fotocellula o il conteggio dei punti è in		ucitura,	023
Ritardo all'inserimento con il pedale in posizione -1 t2		201	
Ritardo all'avvio della macchina dopo il disir segnale "alzapiedino"	nserimento del	t3	202
Tempo dell'inserimento completo t4		t4	203
Durata dell'inserimento con cadenza t5		t5	204
Ritardo dopo la funzione dello scartafilo fino piedino	al sollevamento del	t7	206
Ritardo dopo il taglio dei fili senza scartafilo	fino all'alzapiedino	tFL	211

Piedino pressore è sollevato:

- durante la cucitura
- azionando il pedale all'indietro (posizione -1)
- o automaticamente (mediante tasto S4 sul pannello di comando, led sinistro s'illumina)
- premendo un tasto conformemente alla preselezione dei parametri 240/242/243
- dopo il taglio dei fili
- azionando il pedale all'indietro (posizione -1 o -2) o automaticamente (mediante tasto S4 sul pannello di comando, led destro s'illumina)
- premendo un tasto conformemente alla preselezione dei parametri 240/242/243
- automaticamente tramite fotocellula, con il pedale in avanti a seconda della regolazione del parametro 023
- automaticamente tramite conteggio dei punti, con il pedale in avanti a seconda della regolazione del parametro 023
- ritardo all'inserimento dopo la funzione dello scartafilo (t7)
- ritardo all'inserimento senza scartafilo (tFL)

Il sollevamento involuto del piedino prima del taglio dei fili, nel passare dalla posizione 0 alla posizione -2 del pedale, si può impedire regolando un ritardo all'inserimento (t2) mediante il parametro 201.

Forza di tenuta del piedino sollevato:

Il piedino pressore è sollevato per prima cosa con forza completa, il suo azionamento parziale sussegue automaticamente in modo da ridurre il carico del pannello di comando e del magnete collegato. La durata dell'inserimento completo viene regolata tramite il parametro 203, la forza di tenuta ad azionamento parziale tramite il parametro 204.

Soglia	Durata dell'inserimento	Effetto
1	12,5 %	poca forza di tenuta
2	25 %	
3	37,5 %	
4	50 %	
5	62,5 %	
6	75 %	
7	87,5 %	grande forza di tenuta
0	100 %	inserimento completo



Attenzione!

Una forza di tenuta troppo grande può danneggiare il magnete e il pannello di comando. Rispettare obbligatoriamente la durata dell'inserimento ammissibile del magnete ed impostare il valore appropriato secondo la tabella sopra.

Piedino pressore è abbassato:

- riportare il pedale alla posizione 0
- riportare il pedale alla posizione 1/2 (leggermente in avanti)
- rilasciare il tasto per alzapiedino manuale

Azionando il pedale in avanti a partire dal piedino sollevato, il ritardo all'avvio della macchina (t3), regolabile mediante parametro 202, diventa effettivo. capitolo "Diagrammi delle funzioni" nella lista dei parametri.

7.4 Affrancatura intermedia

Funzioni	Parametro
Segnale "affrancatura" all'uscita M1, M2 oppure M3 inserito/disinserito	148

148 = 0 Segnale "affrancatura" disinserito.

148 = 1 Segnale "affrancatura" funziona all'uscita M1.

148 = 2 Segnale "affrancatura" funziona all'uscita M2.

Segnale "affrancatura" funziona all'uscita M3. Se il parametro 148 è regolato su "3", il parametro 297 è automaticamente regolato su "0". Se in seguito il parametro 297 viene regolato su "1...4", il parametro 148 è ugualmente regolato su "0". Conta la funzione del parametro variato per ultimo.

Con il parametro 148 è possibile programmare il segnale di affrancatura per una delle tre uscite M1, M2 o M3. Conformemente alla selezione di uno dei parametri 240/242/243 un tasto può essere coordinato. Premendo questo tasto, il segnale di affrancatura può essere inserito in qualsiasi momento della cucitura oppure a macchina ferma. Se il parametro 148 è regolato su "0", l'uscita corrispondente riassume la funzione prevista nel modo selezionato. Vedi capitolo "Schema di collegamenti" nella lista dei parametri!



Attenzione!

Prima di commutare questo parametro, assicurarsi che la macchina installata sia predisposta per questa funzione. Altrimenti si potrebbe danneggiare.

7.5 Segnale "macchina in marcia"

Funzioni	Parametro
Segnale macchina in marcia all'uscita M1, M2 oppure M3 inserito/disinserito	147
Modo "macchina in marcia"	155
Ritardo di disinserimento per il segnale "macchina in marcia"	156

147 = 0 Segnale "macchina in marcia" disinserito.

147 = 1 Segnale "macchina in marcia" funziona all'uscita M1.

147 = 2 Segnale "macchina in marcia" funziona all'uscita M2.

Segnale "macchina in marcia" funziona all'uscita M3. Se il parametro 147 è regolato su "3", il parametro 297 è automaticamente regolato su "0". Se in seguito il parametro 297 viene regolato su "1...4", il parametro 147 è ugualmente regolato su "0". Conta la funzione del parametro variato per ultimo.

Con il parametro 147 è possibile programmare il segnale "macchina in marcia" per una delle tre uscite M1, M2 o M3. La funzione iniziale di questa uscita sarà soppressa. Se il parametro 147 è regolato su "0", l'uscita corrispondente riassume la funzione prevista nel modo selezionato.

Inoltre, il segnale macchina in marcia è sempre disponibile sulla presa ST2/32 (eccetto con la regolazione 290 = 5 e 273 = ON).

155 = 0	Segnale	"macchina	in	marcia"	disinserito.
---------	---------	-----------	----	---------	--------------

- 155 = 1 Segnale "macchina in marcia" viene emesso ogni volta che il motore è in marcia.
- 155 = 2 Segnale "macchina in marcia" viene emesso ogni volta che la velocità è superiore a 3000 n/min.
- 155 = 3 Segnale "macchina in marcia" viene emesso ogni volta che il pedale non è in posizione 0.

Con il parametro 156 è possibile ritardare il momento di disinserimento del segnale.

Vedi capitolo "Schema di collegamenti" nella lista dei parametri!



Attenzione!

Prima di commutare questo parametro, assicurarsi che la macchina installata sia predisposta per questa funzione. Altrimenti si potrebbe danneggiare.

7.6 Rotazione inversa

Funzioni		Parametro	:
Velocità di posizionamento	n1	110	
Numero di passi della rotazione inversa	Ird	180	
Ritardo all'inserimento della rotazione inversa	drd	181	
Rotazione inversa inserita/disinserita		182	ı

La funzione "rotazione inversa" si svolge dopo il taglio.

Nel raggiungere la posizione di arresto il motore si ferma per la durata del ritardo all'inserimento della rotazione inversa (parametro 182). Poi ruota all'indietro per un numero regolabile di passi a velocità di posizionamento. 1 passo corrisponde a ca. 3°.

7.7 Scaricare la catenella del crochet (modi 4/5/6/7)

Se si svolge il processo "scaricare la catenella del crochet", le funzioni taglio e/o taglia-nastro/forbici rapide vengono automaticamente soppresse. Il motore si ferma in posizione 1, se il parametro 180 = >0. Se il parametro 180 = 0, si ferma nella posizione di base selezionata. Con questa regolazione (solo modo 7) viene bloccata la rotazione inversa ed è possibile la funzione taglia-nastro/forbici rapide, se il parametro 190 è stato regolato su "3". Inoltre si svolgono i punti di ritardo prima del disinserimento (parametro 184) ed "impilare il tessuto a soffiaggio" all'uscita M1.

Funzioni		Parametro
Numero dei punti di ritardo prima del disinserimento nel scaricare	c6	184
la catenella del crochet (effettivo solo se il parametro 190 = 3) Funzione "scaricare la catenella del crochet" nei modi 4, 5, 6 e 7		190

Regolazioni necessarie per il processo "scaricare la catenella del crochet":

- Regolare "scaricare la catenella del crochet" con il parametro 190 = 1 / 2 / 3 (190 = 0 "scaricare la catenella del crochet" disinserito)
- Inserire la rotazione inversa con il parametro 182
- Regolare il ritardo all'avvio della macchina con il parametro 181 e l'angolo della rotazione inversa con il parametro 180
- Regolare uno dei parametri 240, 242 o 243 su "18" per determinare la funzione "scaricare la catenella del crochet" per un tasto

190 = 1: Decorso con il pedale in pos. -2 a partire dalla marcia piena oppure a partire dalla posizione 2:

- Premere il tasto "scaricare la catenella del crochet"
- Marcia a velocità di posizionamento alla posizione 1
- Ritardo all'avvio della macchina corrispondente alla regolazione del parametro 181
- Svolgimento dell'angolo della rotazione inversa a velocità di posizionamento corrispondente alla regolazione del parametro 180

190 = 1: Decorso con il pedale in pos. -2 a partire dalla macchina ferma in posizione 1:

- Premere il tasto "scaricare la catenella del crochet"
- Ritardo all'avvio della macchina corrispondente alla regolazione del parametro 181
- Svolgimento dell'angolo della rotazione inversa a velocità di posizionamento corrispondente alla regolazione del parametro 180
- 190 = 2: Decorso automatico con fotocellula alla fine della cucitura senza tagliare il nastro / pedale in pos. -2 a seconda della regolazione del parametro 019:
- Premere il tasto "scaricare la catenella del crochet"
- Dopo riconoscimento della fotocellula, marcia alla posizione 1
- Svolgimento dell'angolo della rotazione inversa a velocità di posizionamento dopo un ritardo all'inserimento regolabile
- 190 = 3: Decorso automatico con fotocellula alla fine della cucitura con taglio del nastro e punti di ritardo prima del disinserimento (possibile soltanto nel modo 7) / pedale in pos. -2 a seconda della regolazione del parametro 019:
- Premere il tasto "scaricare la catenella del crochet"
- Dopo riconoscimento della fotocellula, esecuzione dei punti di compensazione e di conteggio finale fino al taglio del nastro
- Punti di ritardo prima del disinserimento fino allo scaricare della catenella del crochet, regolabili con il parametro 184
- Dopo l'arresto della macchina non si svolge la rotazione inversa, invece viene emesso il segnale M1 "impilare il tessuto a soffiaggio", a meno che non sia eseguita un'altra regolazione tramite i parametri 146, 147 e 148.

Inoltre, si può regolare uno dei parametri 240, 242 o 243 su "27". Così la funzione "scaricare la catenella del crochet" è possibile in ogni tratto di cucitura, premendo il tasto esterno.

Per il funzionamento del pannello di comando consultare i diagrammi delle funzioni nella lista dei parametri.

7.8 Arresto di sicurezza



Attenzione!

Questa funzione non è un dispositivo di sicurezza.

Durante i lavori di manutenzione e di riparazione disinserire obbligatoriamente la tensione di rete.

La funzione dell'arresto di sicurezza è possibile collegando un interruttore alla presa ST2 e/o B4, conformemente alla preselezione dei parametri 240/242/243.

Visualizzazione dopo aver attivato l'arresto di sicurezza:

Visualizzazione sul pannello di comando !

==>



Arresto di sicurezza durante la cucitura libera, la cucitura con conteggio dei punti e la cucitura controllata per fotocellula:

Aprendo e/o chiudendo l'interruttore, la cucitura viene interrotta.

- Arresto nella posizione di base
- Ago alto non è possibile
- E' possibile il sollevamento del piedino pressore

Riavvio dopo l'arresto di sicurezza:

Funzioni	Parametro
Riavvio dopo l'arresto dí sicurezza	234

Il riavvio è possibile, dopo la chiusura e/o apertura dell'interruttore, con il parametro 234.

234 = OFF Riavvio dopo l'arresto di sicurezza senza l'influenza del pedale. Questa regolazione trova applicazione p.es. nelle macchine automatiche.

234 = ON Riavvio dopo l'arresto di sicurezza soltanto se il pedale è stato riportato alla posizione 0.

7.9 Variazione della corsa dei piedini/flip-flop 1

Funzioni	Parametro	
Variazione della corsa dei piedini inserita/disinserita Segnale "variazione della corsa dei piedini" invertito/ non invertito	137 263	

7.9.1 Segnale "variazione della corsa dei piedini"

Funzione	Parametro
Segnale variazione della corsa dei piedini all'uscita M1, M2 oppure M3 inserito/disinserito	146

146 = 0 Segnale "variazione della corsa dei piedini" disinserito.

146 = 1 Segnale "variazione della corsa dei piedini" funziona all'uscita M1.

146 = 2 Segnale "variazione della corsa dei piedini" funziona all'uscita M2.

Segnale "variazione della corsa dei piedini" funziona all'uscita M3. Se il parametro 146 è regolato su "3", il parametro 297 è automaticamente regolato su "0". Se in seguito il parametro 297 viene regolato su "1...4", il parametro 146 è ugualmente regolato su "0". Conta la funzione del parametro variato per ultimo.

Vedi capitolo "Schema di collegamenti" nella lista dei parametri!



Attenzione!

Prima di commutare questo parametro, assicurarsi che la macchina installata sia predisposta per questa funzione. Altrimenti si potrebbe danneggiare.

7.9.2 Velocità della variazione della corsa dei piedini

Funzioni		Parametro
Velocità della variazione della corsa dei piedini	n10	117

7.9.3 Ritardo di disinserimento della variazione della corsa dei piedini

Funzioni		Parametro
Ritardo di disinserimento della variazione della corsa dei piedini	thP	152

7.9.4 Punti della variazione della corsa dei piedini

Funzioni		Parametro
Numero dei punti della variazione della corsa dei piedini	chP	185

Premendo il tasto esterno "variazione della corsa dei piedini" conformemente alla regolazione dei parametri 240/242/243, la velocità viene limitata alla velocità della variazione della corsa dei piedini. Il magnete s'inserisce se la velocità ≤ velocità della variazione della corsa dei piedini. E' possibile programmare punti di ritardo prima del disinserimento mediante il parametro 185. Così la variazione della corsa dei piedini rimane inserita finché il conteggio dei punti è finito. Dopo il disinserimento del magnete della variazione della corsa dei piedini la limitazione della velocità rimane effetiva durante il ritardo di disinserimento.

7.9.5 Variazione della corsa dei piedini per impulso (parametro 240/242/243 = 13)

La funzione seguente si svolge se il valore "0" è stato programmato per i punti di ritardo prima del disinserimento con il parametro 185:

- Premere il tasto "variazione della corsa dei piedini" con il motore fermo; il segnale "variazione della corsa dei piedini" viene inserito.
- Rilasciare il tasto "variazione della corsa dei piedini" con il motore fermo; il segnale "variazione della corsa dei piedini" viene disinserito.

La funzione seguente si svolge se il valore ">0" è stato programmato per i punti di ritardo prima del disinserimento con il parametro 185:

- 1. Premere il tasto "variazione della corsa dei piedini" con il motore fermo; il segnale "variazione della corsa dei piedini" viene inserito e rimane inserito dopo aver rilasciato il tasto.
- 2. Premere il tasto "variazione della corsa dei piedini" con il motore fermo; il segnale "variazione della corsa dei piedini" rimane inserito e viene disinserito dopo aver rilasciato il tasto.

Se il segnale "variazione della corsa dei piedini" è inserito alla partenza del motore, la velocità viene limitata. Dopo i punti di ritardo prima del disinserimento il segnale viene disinserito e la limitazione della velocità viene liberata dopo il ritardo di disinserimento (parametro 152).

Durante la marcia del motore, se il valore "≥0" è stato programmato per i punti di ritardo prima del disinserimento con il parametro 185:

- Premere il tasto "variazione della corsa dei piedini" con il motore in marcia; i segnali "variazione della corsa dei piedini" e "velocità della variazione della corsa dei piedini" vengono inseriti.
- Rilasciare il tasto "variazione della corsa dei piedini" con il motore in marcia; il segnale "variazione della corsa dei piedini" viene disinserito dopo i punti di ritardo prima del disinserimento e la limitazione della velocità viene liberata dopo il ritardo di disinserimento (parametro 152).

7.9.6 Variazione della corsa dei piedini continua/flip-flop 1 (parametro 240/242/243 = 14)

- 1. Premere il tasto "variazione della corsa dei piedini" con il motore in marcia; i segnali "variazione della corsa dei piedini" e "velocità della variazione della corsa dei piedini" vengono inseriti.
- 2. Premere il tasto "variazione della corsa dei piedini" con il motore in marcia; il segnale "variazione della corsa dei piedini" viene disinserito dopo i punti di ritardo prima del disinserimento e la limitazione della velocità viene liberata dopo il ritardo di disinserimento (parametro 152).

Funzioni	Parametro
Disinserimento di flip-flop 1 alla fine della cucitura inserito/disinserito	183

Determinare con il parametro 183 se il segnale "variazione della corsa dei piedini" dev'essere disinserito alla fine della cucitura. Quando il parametro 183 = 0, il segnale viene disinserito mediante il tasto.

183 = 0 Segnale "variazione della corsa dei piedini" (flip-flop 1) non viene disinserito alla fine della cucitura.

183 = 1 Segnale "variazione della corsa dei piedini" (flip-flop 1) viene disinserito alla fine della cucitura.

7.10 Limitazione della velocità n9

Funzioni		Parametro
Limitazione della velocità n9	n9	122

Premendo un tasto esterno conformemente alla preselezione dei parametri 240, 242 o 243 = 23, una limitazione della velocità n9 può essere inserita.

7.11 Dispositivo di controllo del filo della spolina

Funzioni	Parametro
Dispositivo di controllo del filo della spolina senza arresto = 2 / con arresto = 1 / disinserito = 0	030
Numero dei punti per il dispositivo di controllo del filo della spolina	031

Per far funzionare il dispositivo di controllo del filo della spolina è prestabilito col parametro 031 un numero di punti in base alla lunghezza del filo inferiore. Dopo l'esecuzione di questi punti il motore si ferma ed appare una segnalazione che il filo inferiore sta per finire. Azionando il pedale di nuovo, si può continuare la cucitura e tagliare il filo. Dopo aver inserita una spolina piena e premuto il tasto (E), si può ricominciare la cucitura.

Attivare il dispositivo di controllo del filo della spolina:

- Regolare il parametro 030 su "1" e/o "2".
- Impostare il numero massimo desiderato dei punti con il parametro 031 (valore impostato x 100 = numero dei punti, p.es. 180 x 100 = 18000).
- Determinare un ingresso per la funzione del contatore del numero dei punti selezionati (parametri 240/242/243)
- Si può iniziare la cucitura.

Dispositivo di controllo del filo della spolina in funzione:

- Il motore si ferma una volta finito il contatore dei punti
- La segnalazione "A3" appare sul pannello di comando.
- Dopo aver riportato il pedale in posizione 0 e premendolo nuovamente, si può continuare e/o terminare la cucitura. Tutte le funzioni di cucitura si mantengono.
- La segnalazione "A3" si mantiene sul pannello di comando.

Approntare il dispositivo di controllo del filo della spolina:

- Inserire una spolina piena.
- Premere il tasto esterno selezionato.
- Regolare il conteggio con il parametro 031 e cominciare il conteggio.
- La segnalazione "A3" sul pannello di comando scompare.
- Se la spolina viene sostituita prima dell'emissione d'una segnalazione, bisogna premere il tasto corrispondente almeno per 1 secondo per poter regolare il contatore dei punti.

7.12 Taglio dei fili

Funzioni	Parametro
Rasafilo inserito/disinserito	013
Scartafilo inserito/disinserito	014

Il taglio dei fili può essere inserito e disinserito separatamente con i parametri 013 e 014. Se il rasafilo è disinserito, il motore si ferma in posizione 2 alla fine della cucitura.

7.12.1 Rasafilo a punto annodato (modi 0...3, 10, 13 e 14)

Funzioni		Parametro	
Commutazione segnale M1 rasafilo pos.1pos.2/pos.1pos.1	A (soltanto modo 0)	145	_
Tempo dello scartafilo	· t6	205	
Angolo d'inserimento del rasafilo	iFA	250	
Ritardo di disinserimento dell'apritensione	FSA	251	
Ritardo all'inserimento dell'apritensione	FSE	252	
Tempo di arresto del rasafilo	tFA	253	
Forza di tenuta uscita M1 del rasafilo all'indietro		254	

Con macchine a punto annodato (modi 0...3, 10, 13 e 14), il taglio dei fili si svolge a velocità di taglio.

Se il rasafilo è disinserito, il motore si ferma nella posizione 2 a fine cucitura.

Con macchine a punto annodato, la durata dell'inserimento t6 è regolata con il parametro 205. Il tempo di ritorno t7, regolabile mediante il parametro 206, impedisce il sollevamento del piedino prima che lo scartafilo sia nella sua posizione iniziale. Se lo scartafilo non è collegato, ci sarà un tempo di ritardo tFL dopo il taglio dei fili fino al sollevamento del piedino.

Il segnale del rasafilo M1 (soltanto nel modo 0) può essere variato mediante il parametro 145.

145 = OFF Segnale del rasafilo M1 dalla posizione 1 alla posizione 1A

145 = ON Segnale del rasafilo M1 dalla posizione 1 alla posizione 2

7.12.1.1 Velocità di taglio

Funzioni		Parametro
Velocità di taglio	n7	116

7.12.2 Rasafilo a punto catenella (modi 4, 5 e 6)

Funzioni		Parametro	
Tempo di ritardo uscita M1	kd1	280	
Tempo dell'inserimento uscita M1	kt1	281	
Tempo di ritardo uscita M2	kd2	282	
Tempo dell'inserimento uscita M2	kt2	283	
Tempo di ritardo uscita M3	kd3	284	
Tempo dell'inserimento uscita M3	kt3	285	
Tempo di ritardo uscita M4	kd4	286	
Tempo dell'inserimento uscita M4	kt4	287	
Tempo di ritardo fino all'inserimento del piedino pressore	kdF	288	

Con macchine a punto catenella (modi 4, 5 e 6), il taglio dei fili si svolge nella posizione 2 a macchina ferma.

Se il rasafilo è disinserito, il motore si ferma in posizione 2 alla fine della cucitura.

La sequenza dei segnali M1...M4 e del piedino pressore può essere regolata a scelta (in parallelo o in sequenza) con i parametri 280...285 e 288.

Per il funzionamento del pannello di comando consultare i diagrammi delle funzioni nella lista dei parametri. Vedere anche il capitolo "Selezione dei decorsi funzionali (tagli dei fili)".

7.12.2.1 Punto catenella per Pegasus (modi 4, 5 e 6)

Funzioni	Parametro
Selezione rasafilo a punto catenella soltanto nel modo 5 "generale/Pegasus"	196

196 = 0 Rasafilo a punto catenella generale (modo 5)

196 = 1 Rasafilo a punto catenella Pegasus

Quando il parametro 290 = 5 e 196 = 1, viene attivato il rasafilo a punto catenella per macchine Pegasus. Azionando il pedale alla posizione -2 dopo l'arresto in posizione 2, viene attivato il segnale M3 durante il tempo kt3, dopo il tempo di ritardo kd3. Dopo di ché, il motore esegue una rotazione dalla posizione 2 alla posizione 2, con il segnale M3 inserito. Nel raggiungere la posizione 2, il segnale M3 si disattiva ed i segnali M1 e/o M2 vengono attivati dopo i tempi di ritardo kd1 e/o kd2. Dopo i tempi kt1 e/o kt2, i due segnali vengono disattivati ed il piedino pressore può essere sollevato con un tempo di ritardo t7.

Se il pedale viene azionato alla posizione -2 dopo l'arresto in posizione 1, il motore marcia prima alla posizione 2; dopo ciò viene eseguito il decorso funzionale sopra descritto.

Vedi capitolo "Diagrammi delle funzioni" nella lista dei parametri.

7.12.2.2 Funzione di taglio ad inizio cucitura (modo 5)

Funzioni		Parametro	
Funzione di taglio ad inizio cucitura (soltanto se parametro 290 =	5) inserita/disinserita	273	
Tempo di ritardo per segnale M3 ad inizio cucitura	Ad1	274	
Tempo dell'inserimento per segnale M3 ad inizio cucitura	At1	275	
Tempo di ritardo per segnale M2 ad inizio cucitura	Ad2	276	
Tempo dell'inserimento per segnale M2 ad inizio cucitura	At2	277	
Tempo di ritardo per segnale M5 ad inizio cucitura	Ad3	278	
Tempo dell'inserimento per segnale M5 ad inizio cucitura	At3	279	

I segnali M2, M3 e M5 ad inizio cucitura vengono generati con la regolazione del parametro 290 = 5 (modo 5). Il parametro 273 dev'essere regolato su "ON". Con questa regolazione, non c'è il segnale "macchina in marcia". Vedi capitolo "Diagrammi delle funzioni" nella lista dei parametri.

7.13 Funzioni per macchine a sopraggitto (modo 7)

7.13.1 Segnale "aspiracatenella"

Funzioni	Parametro	
Decorso del modo sopraggitto (modo 7) con o senz'arresto	018	
Segnale "aspiracatenella" alla fine della cucitura fino alla fine	022	
del conteggio c2 oppure fino a che il pedale è in pos. O		
Velocità durante il conteggio dei punti ad inizio cucitura	143	
Velocità durante il conteggio dei punti alla fine della cucitura	144	
Segnale "aspiracatenella" all'uscita M1 (possibile soltanto nel modo 7)	148 = 1	
Inserimento del segnale "aspiracatenella" alla fine della cucitura	193	

Le seguenti regolazioni sono possibili nel modo sopraggitto (modo 7) con i parametri seguenti:

018 = OFF Decorso con arresto.

018 = ON Decorso senz'arresto. Il parametro 022 dev'essere regolato su "ON".

022 = OFF
Il segnale "aspiracatenella alla fine della cucitura" viene disinserito dopo il conteggio c2.
022 = ON
Il segnale "aspiracatenella alla fine della cucitura" si mantiene fino a che il pedale è in pos. 0.

Il segnale "aspiracatenella" viene eseguito soltanto se il parametro 148 è regolato su "1"!

E' possibile selezionare la funzione della velocità durante il conteggio dei punti ad inizio ed alla fine della cucitura con i seguenti parametri:

143 = 0 Velocità fissa n3 (parametro 112) ad inizio cucitura.

143 = 1 Velocità limitata n3 controllata con il pedale ad inizio cucitura.

144 = 0 Velocità fissa n4 (parametro 113) alla fine della cucitura.
 144 = 1 Velocità limitata n3 controllata con il pedale alla fine della cucitura.
 193 = OFF Aspiracatenella dopo i punti di compensazione per fotocellula Aspiracatenella a partire dalla fotocellula scoperta

7.13.2 Conteggi iniziali e finali

Funzioni		Parametro	
Conteggio finale (c2) a velocità limitata n4 fino all'arresto	c2	000	
Conteggio iniziale (c1) a velocità limitata n3 per l'aspiracatenella	c1	001	
Conteggio (c3) taglia-nastro ad inizio cucitura	сЗ	002	
Conteggio finale (c4) per taglia-nastro alla fine della cucitura	c4	003	
Fine della cucitura in modo 7 tramite il conteggio finale (c2) o (c4)		191	
Velocità del conteggio dei punti ad inizio cucitura	n3	112	
Velocità del conteggio dei punti alla fine della cucitura	n4	113	

Le seguenti regolazioni sono possibili con parametro 191 per determinare la fine della cucitura:

191 = 0 Fine della cucitura dopo conteggio c4 (taglia-nastro) 191 = 1 Fine della cucitura dopo conteggio c2 (aspiracatenella)

Funzioni	Parametro
Decorso del modo sopraggitto (modo 7) con o senz'arresto Velocità n3 durante il conteggio dei punti ad inizio cucitura Velocità n4 durante il conteggio dei punti alla fine della cucitura	018 143 144

Le seguenti regolazioni sono possibili nel modo sopraggitto (modo 7) con i parametri seguenti:

018 = OFF Decorso con arresto. 018 = ON Decorso senz'arresto.

E' possibile determinare la funzione della velocità ad inizio ed alla fine della cucitura con i seguenti parametri:

143 = 0 Velocità fissa n3 (parametro 112) ad inizio cucitura.
 143 = 1 Velocità controllata con il pedale ad inizio cucitura.
 144 = 0 Velocità fissa n4 (parametro 113) alla fine della cucitura.
 144 = 1 Velocità controllata con il pedale alla fine della cucitura.

7.14 Funzione del segnale d'uscita M3

Funzioni	Parametro
Funzioni del segnale M3	297

Le seguenti regolazioni sono possibili con parametro 297:

Funzione a seconda della regolazione del parametro 290.
Segnale M3 è inserito ogni volta che la fotocellula è scoperta.
Segnale M3 è inserito ogni volta che la fotocellula è coperta.
Segnale M3 è inserito solo dopo fotocellula scoperta e/o coperta fino alla fine della cucitura.
Segnale M3 è inserito come con la regolazione "3". Ma il segnale ML (macchina in marcia) viene disinserito mentre il segnale M3 è emesso.

Se uno dei parametri 146, 147, 148 è regolato su "3", il parametro 297 è automaticamente regolato su "0". Se in seguito il parametro 297 viene regolato su "1...4", i parametri 146, 147 148 sono ugualmente regolati su "0", se anteriormente era stato programmato il valore "3". Viene eseguita la funzione del parametro variato per ultimo.

7.15 Taglia-nastro (modo 6/7)

E' possibile preselezionare il segnale "taglia-nastro" separatamente per il conteggio iniziale e finale con il tasto S3 sul pannello di comando.

Funzioni		Pannello di comando
Taglia-nastro ad inizio cucitura INSERITA Taglia-nastro alla fine della cucitura INSERITA	led 3 s'illumina led 4 s'illumina	Tasto S3

7.15.1 Funzioni taglia-nastro

Si può influire sul segnale "taglia-nastro" con il parametro 020 in modo che il segnale continua ad essere emesso alla fine della cucitura e sarà disinserito dopo alcuni punti di ritardo prima del disinserimento, regolabili con parametro 021, all'inizio d'una nuova cucitura. Questo processo serve di morsetto.

Funzioni	Parametro
Morsetto alla fine della cucitura (uscita ST2/27) inserito/disinserito (modo 7)kLM Punti di ritardo prima del disinserimento (ckL) del morsetto ad inizio ckL cucitura (modo 7)	020 001

7.15.2 Tempi per taglia-nastro/forbici rapide

	Parametro
kt2 kt3	283 285

Funzioni		Parametro
Selezione taglia-nastro o forbici rapide		232
Parametro 232 = OFF Tempo dell'inserimento per taglia-nastro AH (modo 7)	kt3	285
Parametro 232 = ON		
Tempo dell'inserimento per forbici rapide AH1 (modo 7)	kt2	283
Tempo dell'inserimento per forbici rapide AH2 (modo 7)	kt3	285

Quando è stata selezionata la funzione "forbici rapide" parametro 232 = ON, bisogna anche regolare il tempo di ritardo su "0" con il parametro 282.

7.16 Taglia-nastro manuale/forbici rapide

Premendo un tasto esterno conformemente alla preselezione del parametro 240, 242 oppure 243, il taglia-nastro e/o le forbici rapide possono essere inseriti in qualsiasi momento della cucitura oppure a macchina ferma.

Vedi capitolo "Schema di collegamenti" nella lista dei parametri!

7.17 Funzioni per macchine con rientro catenella (modo 8/9)

Consultare la lista dei parametri per le funzioni per macchine con rientro catenella dei due modi.

Per il modo 9 (parametro 290 = 9) in particolare è prevista un'altra funzione.

Dopo l'inserimento della rete oppure del modo 9, il pannello di comando rileva automaticamente se una fotocellula è collegata e/o se qualcosa è stato modificato all'ingresso della fotocellula. Durante il ciclo di cucitura viene preparato l'ingresso in3 premendo lievemente il tasto, in modo da inserire la velocità automatica (n-auto) dopo il riconoscimento della fotocellula e da provocare l'arresto della macchina mediante l'interruttore "arresto di sicurezza". Dopo quest'arresto ed il riavvio, la macchina marcia a velocità controllata con il pedale. La fotocellula si riattiva solo dopo aver lievemente premuto il tasto sull'ingresso in3.

7.18 Cucitura con conteggio dei punti

Funzioni	Parametro
Conteggio dei punti inserito/disinserito	015

7.18.1 Punti per il conteggio dei punti

Funzioni		Parametro
Numero di punti per una cucitura con conteggio dei punti	Stc	007

E' possibile i punti per il conteggio dei punti direttamente sul pannello di comando tramite il parametro sopraindicato.

7.18.2 Velocità del conteggio dei punti

Funzioni		Parametro	
Velocità del conteggio dei punti	n12	118	
Modo di velocità per una cucitura con conteggio dei pu	unti	141	

Si può preselezionare una certa velocità per il decorso del conteggio dei punti mediante il parametro 141.

- 141 = 0: Decorso a velocità controllata con il pedale.
- 141 = 1: Decorso a velocità fissa n12, fino a che il pedale è azionato.
- 141 = 2: Decorso a velocità limitata n12, fino a che il pedale è azionato.
- 141 = 3: Decorso automatico a velocità fissa appena azionato il pedale una volta.

L'interruzione è possibile azionando il pedale all'indietro (-2).

In base alla velocità attuale (max. 11 punti prima della fine del conteggio dei punti) la velocità di cucitura si riduce con ogni rotazione per poter fermarsi esattamente alla fine del conteggio. Se la fotocellula viene inserita si passa alla cucitura libera dopo il conteggio dei punti.

7.18.3 Cucitura con conteggio dei punti con fotocellula inserita

Funzioni	Parametro
Fotocellula inserita/disinserita Conteggio dei punti inserito/disinserito	009 015

Quando il "conteggio dei punti con funzione della fotocelula" è regolato, viene eseguito il numero dei punti e dopo viene inserita la fotocellula.

7.19 Cucitura libera e cucitura con fotocellula

	Parametro	
n1	110	
n2	111	
Velocità limitata a seconda della regolazione del parametro 142		
Limite inferiore della velocità massima		
	142	
	n2	n1 110 n2 111 arametro 142 n12 118

Con il modo di velocità si può preselezionare una certa velocità per il decorso della cucitura libera e della cucitura con fotocellula.

142 = 0: Decorso a velocità del pedale da n1 a n2.

142 = 1: Decorso a velocità fissa n12, fino a che il pedale è in avanti (posizione > = 1).

142 = 2: Decorso a velocità limitata n12, fino a che il pedale è in avanti (posizione > = 1)

142 = 3: Solo per la cucitura con fotocellula:

- Decorso automatico a velocità fissa appena azionato il pedale una volta.
- La fine della cucitura è iniziata dalla fotocellula.
- L'interruzione è possibile azionando il pedale all'indietro (-2).
- Se la fotocellula non è attivata, per la velocità vedi la regolazione parametro 142 = 0.

7.20 Fotocellula

Funzioni	Parametro
Fotocellula inserita/disinserita sul pannello di comando Funzione della fotocellula all'ingresso della presa B18/5 attivata solo se parametro 239 = 0	009 239

7.20.1 Velocità dopo riconoscimento della fotocellula

Funzioni		Parametro
Velocità dopo riconoscimento della fotocellula	n5	114

7.20.2 Funzioni generali della fotocellula

Funzioni		Parametro	
Punti di compensazione per fotocellula	LS	004	
Numero di cuciture per fotocellula		006	
Fotocellula riconosce luce		131	
Inizio cucitura bloccato con fotocellula scoperta		132	
Fine della cucitura per fotocellula con taglio dei fili		133	
Velocità controllata con il pedale / velocità n5 durar per fotocellula	nte i punti di compensazione	192	•

- Dopo il riconoscimento della fine della cucitura il conteggio dei punti di compensazione si svolge a velocità di fotocellula.
- Parametro 192 = ON (velocità controllata con il pedale)
 - Parametro 192 = OFF (velocità n5 dopo il riconoscimento della fotocellula)
- Interruzione del decorso con il pedale nella posizione 0. Sospensione del decorso con il pedale nella posizione -2.
- Il decorso del taglio dei fili può essere disinserito tramite parametro 133, indipendente dalla regolazione fatta con il tasto S3 sul pannello di comando. Stop nella posizione di base.
- Programmazione di max. 15 cuciture per fotocellula, a seconda della regolazione del parametro 006, con stop nella posizione di base. Il taglio dei fili si svolge dopo la ultima cucitura per fotocellula.
- Fotocellula scoperta/coperta alla fine del materiale selezionabile con parametro 131.
- Il blocco all'avvio con fotocellula scoperta programmabile con parametro 132.
- E' possibile programmare e variare i punti di compensazione per fotocellula direttamente sul pannello di comando tramite il parametro 004.

7.20.3 Fotocellula a riflessione LSM001A

Programmazione della sensibilità:

Regolare la sensibilità minimale dipendente dalla distanza tra la fotocellula e la superficie di riflessione. (Girare il potenziometro il più possibile a sinsistra)

Potenziometro direttamente sul modulo fotocellula

Allineamento meccanico:

L'allineamento è facilitato da un punto luminoso sulla superficie di riflessione.

7.20.4 Controllo della fotocellula

Funzioni	Parametro/Tasto
Punti per il controllo della fotocellula	195

Per controllare la funzione ottica ed elettrica è possibile selezionare un numero di punti tramite il parametro 195.

Mentre questi punti sono eseguiti, la fotocellula dev'essere attivata almeno una volta.

Nel caso in cui venga terminato il conteggio senza che sia stata attivata la fotocellula, il motore si ferma ed il messaggio A6 viene visualizzato.

Il numero di punti selezionato dev'essere superiore a quello necessario per la cucitura.

Se il numero dei punti = 0, la funzione viene disinserito.

7.20.5 Avvio automatico controllato dalla fotocellula

Funzioni	Parametro
Ritardo all'avvio automatico	128
Avvio automatico inserito/disinserito	129
Fotocellula riconosce luce	131
Inizio cucitura bloccato con fotocellula scoperta	132

La funzione permette l'inizio automatico della cucitura appena la fotocellula ebbe riconosciuto l'inserzione del materiale.

Condizioni per il decorso:

- Parametro 132 = ON (cucitura non è iniziata con fotocellula scoperta).
- Parametro 131 = ON (fotocelula riconosce luce).
- Parametro 129 = ON (avvio automatico inserito).
- Fotocellula inserita.
- Il pedale deve rimanere in avanti alla fine della cucitura.

Per motivi di sicurezza, questa funzione è attivata solo dopo un inizio normale della prima cucitura. La fotocellula dev'essere coperta, mentre il pedale è nella posizione 0; solo dopo si può azionare il pedale in avanti. Questa funzione è disinserita, quando il pedale non è più azionato in avanti alla fine della cucitura.

7.20.6 Filtro della fotocellula per la magliera

Funzioni	Parametro
Numero di punti a filtro Filtro della fotocellula inserito/disinserito Fotocellula riconosce luce e/o non riconosce luce	005 130 131

Il filtro impedisce l'azionamento prematuro della funzione della fotocellula nel cucire la magliera.

- Il filtro può essere inserito o disinserito tramite il parametro 130.
- Il filtro non è attivo se il parametro 005 = 0.
- L'adattamento alla larghezza della maglia si fa variando il numero di punti a filtro.
- Il rilevamento della magliera viene attivato passando dalla fotocellula coperta alla fotocellula scoperta, se parametro 131 = ON
 Il rilevamento della magliera viene attivato passando dalla fotocellula scoperta alla fotocellula coperta.
 - Il rilevamento della magliera viene attivato passando dalla fotocellula scoperta alla fotocellula coperta, se parametro 131 = OFF

7.20.7 Variazioni funzionali degli ingressi per la fotocellula

Funzioni	Parametro
Selezione della funzione di ingresso sulla presa B18/5	239

Se non si usa la funzione della fotocellula, l'ingresso sulla presa B18/5 può essere coordinato ad una funzione di commutazione, analogo agli ingressi in1, in3 e in4.

Le seguenti funzioni d'ingresso sono possibili mediante il parametro 239:

- 239 = 0 Funzione della fotocellula: L'ingresso è preparato per la funzione della fotocellula.
- 239 = 1...28 Tutte le ulteriori funzioni d'ingresso sono identiche con quelle descritte del parametro 240.

7.21 Funzioni di commutazione degli ingressi in1, in3 e in4

Funzioni		Parametro
Selezione della funzione d'ingresso	in1/in3/in4	240/242/243

Si possono selezionare diverse funzioni dei tasti per ogni ingresso sulle prese ST2 e B4.

Le seguenti funzioni di ingresso sono possibili mediante i parametri 240, 242 e 243:

- 240 = 0 Funzione d'ingresso bloccata
- 240 = 1 Ago alto/basso: Premendo il tasto il motore marcia dalla posizione 1 alla posizione 2 e/o dalla posizione 2 alla posizione 1. Se il motore non è in posizione di arresto, marcia alla posizione di base preselezionata.
- 240 = 2 Ago alto: Premendo il tasto il motore marcia dalla posizione 1 alla posizione 2.
- **Punto singolo (punto d'imbastitura):** Premendo il tasto, il motore esegue una rotazione dalla posizione 1 alla posizione 1. Se il motore è in posizione 2, marcia premendo il primo pulsante alla posizione 1. Premendo successivamente il tasto, va dalla posizione 1 alla posizione 1.

240 = 4	Punto completo: Premendo il tasto, il motore esegue una rotazione a partire dalla posizione di arresto.
240 = 5	Ago nella posizione 2: Se il motore non è in posizione 2, marcia alla posizione 2 dopo aver premuto il tasto.
240 = 6	Arresto di sicurezza attivo con contatto aperto: Aprendo l'interruttore il motore si ferma nella
	posizione di base preselezionata.
240 = 7	Arresto di sicurezza attivo con contatto chiuso: Chiudendo l'interruttore il motore si ferma nella
	posizione di base preselezionata.
240 = 8	Arresto di sicurezza attivo con contatto aperto (non posizionato): Aprendo l'interruttore il motore
•	si ferma subito senza posizionamento.
240 = 9	Arresto di sicurezza attivo con contatto chiuso (non posizionato): Chiudendo l'interruttore il
,	motore si ferma subito senza posizionamento.
240 = 10	Marcia a velocità automatica (n12): Premendo il tasto, il motore marcia a velocità automatica.
2.0 20	Il pedale non viene usato.
	266 = 0 L'attivazione della funzione n-auto (velocità n12) non è invertita
	(n-auto se l'interruttore è chiuso)
	266 = 1 L'attivazione della funzione n-auto (velocità n12) è invertita
	(n-auto se l'interruttore è aperto)
240 = 11	Marcia a velocità limitata (n12): Premendo il tasto, il motore marcia a velocità limitata. Azionare il
	pedale in avanti.
240 = 12	Sollevamento del piedino con il pedale in posizione 0
240 = 13	Variazione della corsa dei piedini per impulso: Il segnale "variazione della corsa dei piedini" viene
	emesso fino a che il tasto viene premuto ed il motore marcia con limitazione della velocità (n10).
240 = 14	Variazione della corsa dei piedini continua/flip-flop: Il segnale "variazione della corsa dei piedini"
	viene emesso premendo lievemente il tasto ed il motore marcia con limitazione della velocità (n10).
	Premendo nuovamente il tasto, il processo viene disinserito.
240 = 15	Taglia-nastro e/o forbici rapide (modi 6/7): Premendo il tasto, il taglia-nastro viene inserito per un
	tempo preregolato.
240 = 16	Affrancatura intermedia/infittimento intermedio del punto: Premendo il tasto, l'affrancatura e/o
	l'infittimento del punto viene inserito in qualsiasi momento della cucitura ed a macchina ferma.
240 = 17	Senza funzione.
240 = 18	Scaricare la catenella del crochet: Premendo il tasto, una rotazione inversa viene eseguita alla fine
	della cucitura. Inoltre, il rasafilo viene soppresso.
240 = 19	Dispositivo di controllo del filo della spolina: Dopo aver inserita una spolina piena e premuto il tasto,
	il contatore dei punti viene regolato con il parametro 031.
240 = 20	Marcia a velocità di posizionamento (n1): Premendo il tasto, il motore marcia a velocità di
	posizionamento. Non bisogna azionare il pedale.
240 = 21	Inversione del senso di rotazione: Il senso di rotazione del motore cambia premendo il tasto in modo
240 22	12.
240 = 22	Senza funzione.
240=23	Limitazione della velocità n9: La limitazione della velocità n9 rimane attiva fino a che il tasto viene
240 24	premuto durante la cucitura.
240=24	Ago si muove dalla posizione 1 alla posizione 2 (flip-flop): Premendo il tasto, il piedino viene
	immediatamente sollevato e l'ago si muove dalla posizione 1 alla posizione 2. Inoltre, un arresto di
	sicurezza s'attiva, ma si disattiva premendo nuovamente il tasto. Se l'ago non è in posizione 1,
240 = 25	l'avvio della macchina è bloccato per motivi di sicurezza ed il piedino viene immediatamente sollevato.
24U = 25	Limitazione della velocità con potenziometro esterno: Premendo il tasto, la limitazione esterna della velocità c'artivo. Il peremetro 126 devicesoro regoleto av "2"
240 - 26	velocità s'attiva. Il parametro 126 dev'essere regolato su "2".
240 = 26 $240 = 27$	Senza funzione Scarigare la catanella del grachet: Premendo il tauto, la funzione "coorigare la catanella del grachet"
47U — 41	Scaricare la catenella del crochet: Premendo il tasto, la funzione "scaricare la catenella del crochet" viene eseguita senza utilizzare il pedale.
240 = 28	Fotocellula esterna: In questo modo è possibile iniziare la fine della cucitura tramite un tasto al posto
# TU - 20	a dedecimina escensia, in questo mono e possione iniciate la fine della cuentità manthe un fasto ai posto

Le funzioni di ingresso dei parametri 242 e 243 sono identiche con quelle descritte del parametro 240.

della fotocellula. La funzione della fotocellula deve comunque essere inserita.

7.22 Limitazione della velocità con potenziometro esterno

Funzioni	Parametro
Limitazione della velocità con potenziometro esterno (valore massimo)	124
Limitazione della velocità con potenziometro esterno (valore minimo)	125
Funzione "limitazione della velocità con potenziometro esterno"	126

Si può regolare una limitazione della velocità con i parametri 124 e 125 tramite il potenziometro esterno che può essere collegato alla presa ST2/2, ST2/3 o ST2/4.

Parametro 124: Valore massimo per la limitazione della velocità con il potenziometro esterno

Parametro 125: Valore minimo per la limitazione della velocità con il potenziometro esterno

Parametro 126: Funzione per la limitazione della velocità con il potenziometro esterno

- 0 = Funzione "potenziometro esterno" disinserita
- 1 = Il potenziometro esterno è attivo ogni volta che il pedale viene azionato in avanti. Il motore gira sempre alla velocità regolata.
- 2 = Il potenziometro esterno è attivo soltanto se un ingresso è regolato su "25" con il parametro 240, 242 e/o 243. Se l'ingresso selezionato è inserito ed il pedale azionato in avanti, il motore gira a velocità limitata. La limitazione della velocità può essere inserita e disinserita in qualsiasi momento della cucitura con il tasto.

7.23 Funzione "segnalazione d'errore A1" inserita/disinserita

Funzioni	Parametro
Segnalazione d'errore A1 inserita/disinserita	233

La segnalazione d'errore A1 può essere disinserita con il parametro 233 a meno che nell'accendere la macchina il pedale non è in posizione 0.

233 = OFF Segnalazione d'errore A1 viene visualizzata. Nessuna funzione è possibile.

233 = ON Segnalazione d'errore A1 viene soppressa. Dopo di ché, funzione normale (p.es. con macchine automatiche)

7.24 Uscita di segnale posizione 1

- Uscita di transistor con collettore aperto
- E' attivata ogni volta che l'ago si trova nella finestra formata della posizione 1 e 1A
- Indipendente dalla cucitura, quindi anche girando manualmente il volantino
- Adatta p. es. per il collegamento d'un contatore
- Il segnale emesso dalla presa ST2/20 è invertito

7.25 Uscita di segnale posizione 2

- Uscita di transistor con collettore aperto
- E' attivata ogni volta che l'ago si trova nella finestra formata della posizione 2 e 2A
- Indipendente dalla cucitura, quindi anche girando manualmente il volantino
- Adatta p. es. per il collegamento d'un contatore
- Il segnale emesso dalla presa ST2/21 è invertito

7.26 Uscita di segnale - 120 impulsi/rotazione

- Uscita di transistor con collettore aperto
- E' attivata ogni volta che viene rivelata una fessura del generatore del posizionatore
- 120 impulsi per rotazione del volantino
- Indipendente dalla cucitura, quindi anche girando manualmente il volantino
- Adatta p. es. per il collegamento d'un contatore
- Il segnale viene emesso dalla presa ST2/22

7.27 Trasduttore di valori

Tramite il trasduttore di valori collegato al pedale vengono dati gli ordini per lo svolgimento della cucitura. Invece del trasduttore di valori incorporato può essere anche collegato un altro trasduttore di valori all'innesto a spina B80.

Tabella: Codifica delle soglie del pedale

Soglia del pedale:	D	С	В	Α		
-2	Н	Н	L	L	Pedale completamente all'indietro	(p. es. avvio della fine della cucitura)
-1 O ½	H	H	H H L	H H	Pedale leggermente all'indietro Pedale nella posizione 0 Pedale leggermente in avanti	(p. es. alzapiedino) (p. es. abbassamento del
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	H H H L L L L L L L L L L L L L L L L L			HULHHULHUH	Soglia di velocità 1	piedino) (n1) glia di velocità 12 (n2)


Funzioni	Parametro
Funzioni del pedale selezionabili	019

019 = 0 Pedale in pos. -1 durante la cucitura è bloccato. L'alzapiedino durante la cucitura è comunque possibile con il pedale in pos. -2. (Questa funzione è possibile soltanto se la fotocellula è inserita.)

019 = 1 Con il pedale in pos. -1, l'alzapiedino durante la cucitura è bloccato

019 = 2 Con il pedale in pos. -2, il taglio dei fili è bloccato. (Questa funzione è possibile soltanto se la fotocellula è inserita.)

019 = 3 Con il pedale in pos. -1 e -2, tutte le funzioni sono attive



EB... - Trasduttore di valori

Funzioni	Parametro
Graduazione delle soglie di velocità	119

Si può variare la caratteristica del pedale (variazione della velocità da una soglia all'altra) tramite questo parametro.

Linee caratteristiche possibili: - lineare

- progressiva

- fortemente progressiva

7.28 Resettaggio generale

Ripristino dei valori prestabiliti in fabbrica.

- Premere tasto "P" ed inserire la rete
- Impostare il numero di codice "190"
- Premere tasto "E"
- Il parametro 100 viene visualizzato
- Premere tasto "E"
- Il valore del parametro viene visualizzato
- Regolare il valore "170" con il tasto "+"
- Premere 2 volte tasto "P"
- Disinserire la rete
- Inserire la rete. Tutti i valori dei parametri prestabiliti in fabbrica sono stati ripristinati.

8. Test dei segnali

Funzioni	Parametro
Test degli ingressi e delle uscite	173

Test funzionale degli ingressi esterni e delle uscite di potenza del transistore e dei componenti regolabili collegati (p.es. magneti e valvole elettromagnetiche).

8.1 Test dei segnali tramite il campo di comando incorporato

Test delle uscite:

- Richiamare il parametro 173
- Selezionare l'uscita desiderata mediante i tasti +/-.
- Azionare l'uscita desiderata mediante il tasto >> sul campo di comando incorporato.

Display	Coordinazione delle uscite	
ON/OFF 01 02 03 04 05 06	Test degli ingressi libera Alzapiedino Uscita M1 Uscita M3 Uscita M2 libera Uscita ML	sulla presa ST2/34 sulla presa ST2/35 sulla presa ST2/37 sulla presa ST2/27 sulla presa ST2/28 sulla presa ST2/32
	e/o M5	Saila prosa ST2/32

Test degli ingressi:

- Premere il tasto parecchie volte fino a che viene visualizzato "OFF" oppure "ON" sul pannello di comando.
- La commutazione degli interruttori esterni viene visualizzata alternativamente con ON/OFF.
- Non devono essere chiusi contemporaneamente più interruttori.

9. Visualizzazione d'errori


Informazioni generali			
Sul pannello di comando	Significato		
A1	Pedale non è in posizione 0 all'accesnsione della macchina (a seconda della regolazione del parametro 233)		
A2	Arresto di sicurezza		
А3	Dispositivo di controllo del filo della spolina		
A6	Controllo della fotocellula		

Programmare funzioni e valori (parametri)		
Sul pannello di comando	Significato	
Ritorna alla 1ª cifra	Impostazione del numero di codice o di parametro scorretto	

Stato grave		
Sul pannello di comando	Significato	
E1	Dopo rete inserita, posizionatore o trasduttore di commutazione difettoso oppure i loro cavi di connessione sono stati scambiati. Quando la macchina è in marcia o dopo un processo di cucitura, si identificano solo errori del posizionatore.	
E2	Tensione di rete troppo bassa oppure tempo fra inserimento e disinserimento della rete troppo breve	
E3	Macchina bloccata oppure non raggiunge la velocità desiderata	
E4	Messa a terra non corretta o contatto difettoso al livello del pannello di comando	

Avaria del hardware		
Sul pannello di comando	Significato	
H1	Conduttore del trasduttore di commutazione o convertitore disturbati	
H2	Processore disturbato	

9.1 Elementi di comando ed innesti a spina sul pannello di comando



B1 - Posizionatore

B2 - Trasduttore di commutazione per motore a corrente continua

B4 - Ingressi per tasti B18 - Modulo fotocellula B80 - Trasduttore di valori

ST2 - Ingressi ed uscite per magneti/valvole elettromagnetiche/display/tasti ed interruttori

S1..S5 - Tasti per la programmazione e la selezione delle funzioni

Display - Indicazione di 3 cifre

Per i Vs. appunti:

Per i Vs. appunti:

Per i Vs. appunti:

Efka

FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG

SCHEFFELSTRASSE 73 - D-68723 SCHWETZINGEN TEL.: (06202)2020 - TELEFAX: (06202)202115 email: info@efka.net - http://www.efka.net

Efka

OF AMERICA INC.

3715 NORTHCREST ROAD - SUITE 10 - ATLANTA - GEORGIA 30340 PHONE: (770)457-7006 - TELEFAX: (770)458-3899 - E-MAIL: efkaus@aol.com

Efka

ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD.

67, AYER RAJAH CRESCENT 05-01 - SINGAPORE 139950
PHONE: 7772459 - TELEFAX: 7771048 - E-MAIL: efkaems@cyberway.com.sg

1(4)-171100-D(404252IT)