Efka dc modular

CONTROLE

PF72AV3043

Instructions d'utilisation des procédures d'installation SIR, DED et HIT

Introduction

Les trois modes de programmation présentés ici SIR, DED et HIT viennent compléter le programme principal et doivent faciliter la mise en route de la machine ainsi que son utilisation.

En outre, le mode de programmation classique demeure inchangé. SIR, DED et HIT peuvent donc être utilisés selon le choix de l'utilisateur.


1) SIR: Simple Installation de la machine

Elle permet d'effectuer de manière simple les principaux réglages pour la mise en route de la machine. Cependant, on peut toujours recourir à la programmation habituelle consistant à composer un code numérique et à adresser certains paramètres.

Appel:

page suivante

en la maintenant enfoncée et mettre la Presser la touche 1. machine en marche. signifie: presser la touche 2. Choix de la langue dEU--USA ESP--FrA E Ajustage de la position de base (pointe de l'aiguille à la hauteur de la PoSition plaque-aiguille) Tourner alors le volant jusqu'à ce que 0] l'indicateur en mouvement sur l'affichaqe disparaisse. E PoSition Ajustage de la position 1 Mettre la machine dans la position désirée 1 6 2 1 Ajuster les incréments avec



Coudre avant de débrancher la machine!

Affichage en plusieurs langues

ŒU	USA	ESP	Frà
Position	Position	Posicion	Position
1 1	1).	1	1]
Position	PoSition	PoSicion	Position
5 r 2	Sr2	Sr2	Sr2
niEdriG	Lo SPEEd	VEL baja	vit LEnt
n1 0180	n1 0180	n1 0180	n1 0180
Ar drEHZ	bt SPEEd	v rEMin'i	brid ini
n3 1500	n3 1500	n3 1500	n3 1500
		·	
Er drEHZ	bt SPEEd	v rEMFin	brid Fin
h4 1500	n4 1500	n4 1500	n4 1500
hoch	hi SPEEd	VEL ALTA	vit rAPi
л2 5000	n 2 5000	n 2 5000	n2 5000
SELEct	SELEct	SELEct	SELEct
StP on	StP on	StP on	StP on
drEhri	rotation	rotacion	rotation
Mot 1	Mot 1	Mot 1	Mot 1

2) DED: Ajustage direct de la vitesse

La vitesse maximale de la machine peut être directement ajustée

par l'utilisateur à l'aide des touches + et - .

Cette vitesse sera limitée à 400 t/mn pour sa valeur minimale; quant à la vitesse maximale, elle est définie au paramètre F-111 ou dans l'installation simple de la routine SIR.

A l'arrêt de la machine, l'affichage du Variocontrol indique non seulement le type du contrôle, mais aussi la vitesse ajustée dans la procédure DED.

Exemple:

Vitesse maximale de la machine fixée au paramètre F-111 = 5000 t/mn Vitesse ajustée dans la procédure DED = 4200 t/mn

L'affichage indique:

4 2 0 0 P F 7 2 A V


3) HIT: Utilisation secondaire des touches

Pour une information rapide, l'utilisateur peut, en activant les fonctions à l'aide des touches 1, 7, 8 et 0, prendre connaissance des valeurs correspondantes à ces fonctions. Celles-ci sont alors indiquées sur l'affichage du Variocontrol pendant environ 3,5 s.

Dans ce laps de temps, la valeur indiquée peut être directement modifiée en pressant les touches + et -.

L'indication reste affichée pendant toute la durée de la modification. Si l'on désire modifier la valeur d'une fonction déjà enclenchée, il est nécessaire de presser la touche un peu plus longtemps. La fonction sera alors un instant désactivée, puis à nouveau activée et l'affichage

Description du HIT




indiquera la valeur de la fonction.

Touche	Fonction
0 =	Barrière de lumière
1 =	Comptage des points
3 =	Fonction directe
7 =	Bridage initial
8 =	Bridage final

Exemple

Augmentation du comptage des points de 20 à 25

1. La fonction était désactivée



Presser rapidement la touche 1. La DEL près de la touche 1 s'allume.


L'affichage indique: 20 points sont programmés.

Presser la touche +.

L'affichage indique: 25 points sont programmés.

L'indication disparaît au bout d'environ 3,5 s.

2. La fonction était activée



Presser la touche 1 pendant au moins 1 s. La DEL près de la touche 1 s'éteint un bref instant puis se rallume.

L'affichage indique: 20 points sont programmés.

Presser la touche +.

L'affichage indique: 25 points sont programmés.

L'indication s'éteint au bout d'environ 3,5 s.


Coudre avant de débrancher la machine!

Touche de fonction F:


On peut assigner à cette touche chacune des fonctions suivantes:

- 1 SSt Démarrage ralenti MARCHE/ARRET
- 2 SrS Bridage d'ornementation MARCHE/ARRET
- 3 hP Changement de la course d'élévation du pied presseur MARCHE/ARRET
- 4 Sht Couture d'un point individuel par l'intermédiaire de la touche ou aiguille en position haute sans coupe MARCHE/ARRET
- 5 LSS Blocage du démarrage avec barrière de lumière "découverte" MARCHE/ARRET
- 6 rd Rotation inverse MARCHE/ARRET


Utilisation de cette touche selon le mode suivant:



Pour la fonction 1 - démarrage ralenti - si l'on presse la touche F, l'indication suivante apparaît pendant environ 3,5 s.:



Au bout d'environ 3,5 s., l'indication disparaît. L'affichage indique alors:



Coudre avant de débrancher la machine!

Efka

FRANKL & KIRCHNER GMBH & CO KG

SCHEFFELSTRASSE 73 - POSTFACH 1320 - D-6830 SCHWETZINGEN TEL: (06202)2020 - TELEFAX: (06202)202115 - TELEX: 466314

Efka

OF AMERICA INC.

3715 NORTHCREST ROAD - SUITE 10 - ATLANTA - GEORGIA 30340 PHONE: (404)457-7006 - TELEFAX: (404)458-3899 - TELEX: EFKA AMERICA 804494

Efka

ELECTRONIC MOTORS SINGAPORE PTE. LTD. 67, AYER RAJAH CRESCENT 05-03 - SINGAPORE 0513 PHONE: 7772459 or 7789836 - TELEFAX: 7771048

2(2)-030990(200098f)